

		REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE CAMPAMENTOS				Elaborado: MTC Revisado: COS Aprobado: CAQ		F-SSOMA-03-01 Revisión: 03 Fecha: 20/02/2019						
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:						REGISTRO N°: 1								
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		RUC		DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)		TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL						
AJANI S.A.C.		20510645261		AV. LAS PRADERAS DE LURIN Mz.A Lt.9 - LIMA		MINERIA, TRANSPORTE Y REPARACION		290						
ÁREA INSPECCIONADA		FECHA DE LA INSPECCIÓN		ÁREA INSPECCIONADA		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN								
TODO EL PROYECTO		22/04/2022		TODO PROYECTO		JORGE GUEVARA PILCON								
HORA DE LA INSPECCIÓN		PLANEADA		NO PLANEADA		TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)								
10.00 AM				X		OTRO, DETALLAR Sub comité								
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA														
CONOCER EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN SUS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO CON EL SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.														
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN														
N°	FOTO	OBSERVACION	LUGAR	DESCRIPCION	CLASIFICACION			TIPO	Acción correctiva/preventiva	RESPONSABLE	FECHA	LEVANTAMIENTO		
					A	M	B					FOTO	COMENTARIO	REINCIDENCIA
1		Se observo falta de orden y limpieza en la parte externa del comedor.	COMEDOR			X	Falta de orden	Se recomienda realizar orden y limpieza	Norman	22-Abr		Se realizó el orden y limpieza del área del comedor		
2		Se encontro palos de madera dejados en la zona sin delimitar	CANAL OESTE (ESPALDA DE OFICINA)			X	Falta de limpieza	Retirar esos palos y almacenar en un lugar señalado	MOISES MORALES	22-Abr		Se retiro los palos del lugar y se almaceno en un almanec temporal		
3		Se observo un cono de seguridad deteriorado, en mal estado	CONDORAUQUE			X	Falta de Señalización	Se recomienda cambiar de cono por uno en mejor estado	MOISES MORALES	22-Abr		Se retiro y cambio el cono de seguridad		
4		Se encuentra herramientas abandonas en área donde ya no trabajan	CANAL NORTE			X	Falta de orden	Reubicar el almacen de las herramientas, sobre todo cuando ya no lo usan	Alex Gavilan	22-Abr		Se recogieron las herramientas y se internaron en almacen		
5		Se encuentra botellas plásticas segregadas incorrectamente en contenedor para vidrios	CANtera "A" NORTE (PTO ACOPIO DE RR.SS.)			X	Falta de Segregar	Se recomienda segregar correctamente en el contenedor adecuado al tipo de residuo	Martin Zegarra	22-Abr		Se segregó correctamente en el contenedor blanco.		
6		Se observa que los arnes de seguridad no se encuentran debidamente ordenados.	CANtera "A" SUR (PARTE SUPERIOR)			X	Falta de orden	Asignar un lugar para almacenar los arnes de seguridad	Nina	23-Abr		Se ordenaron los arnes en un lugar adecuado		
7		Se observó falta de orden y limpieza en Cantera A	CANtera "A" NORTE (PARTE INFERIOR)			X	Falta de orden	Se recomienda realizar la eliminación de los materiales	Martin Zegarra	23-Abr		Se realiza la eliminación de los materiales almacenados		


 GERENCIA GENERAL

AJANI S.A.C.
 NARCISO ANTONIO OCHOA VILLALBA
 INGENIERO DE OBRA