

	INFORME DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD - OHLA	CODIGO: FT-SST-006
		VERSIÓN: 001

Fecha: 11 NOVIEMBRE DEL 2023	Hora: 11:00 am - 2:00 pm	Área: Todas las areas de producción
-------------------------------------	---------------------------------	--

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Leon Chanta Felipe E. - supervisor de operaciones Kazator
--

DINAMICA DE LA INSPECCIÓN: Observación del área (X) Entrevista con el Trabajador () Registro Fotográfico (X) Otro _____


Puesto de trabajo	Hallazgo	Registro fotográfico del Hallazgo	Recomendación	Responsable	Fecha de seguimiento	Acción Cerrada		Registro Fotográfico de la solución
						SI	NO	
HALLAZGOS								
LOCATARIO	Se evidencia que las oficinas son de material noble y en la parte externa no cuenta con medidas de seguridad electrónicas, que sirven como refuerzo de seguridad		Se recomienda la implementación de cámaras de video vigilancia eterna e internas, y cerco eléctrico en la parte superior del establecimiento para fortalecer el sistema de seguridad interno	área de seguridad	11-Nov-22			
LOCATARIO	Se observa al ingresar parte del techo descubierto		Se recomienda la colocación de calaminas por un periodo no prolongado, para evitar instrucciones de personas desconocidas al local	área de seguridad	11-Nov-22			
LOCATARIO	Se observan la implementacion de una garita de control		Se recomienda reorganizar las herramientas a utilizar asi mismo como los materiales de construccion no ser dejados a la interperie de facil acceso, orden y limpieza	área de seguridad	11-Nov-22			

LOCATARIO	Se observa equipos sin rotulación numérica, área de oficina sin señaléticas de evacuación.		identificación de activos fijos como también llevar un control interno de los mismos en un periodo trimestral, mejorar la señalización interna como externa de los ambientes y oficinas	área de seguridad	11-Nov-22			
LOCATARIO	se observa que no existe señalización de evacuación y rotulado de oficinas como de las áreas comunes		Se recomienda ante una inspección de las áreas fiscalizadores la implementación de rótulos. En la segunda planta de las oficinas no se observa señalización de zona de evacuación ante un sismo. De igual manera no se observa luces de emergencias ante un corte de fluido eléctrico	área de seguridad	11-Nov-22			
LOCATARIO	Se observa la falta de implementación de luces de emergencia		Distribuir correctamente las luces de emergencia en zonas estratégicas que ayuden ante un caso de corte de fluido electro, a brindar la visibilidad de las salidas de emergencia	área de seguridad	11-Nov-22			

LOCATARIO	Se observa fácil acceso sin ninguna medida de seguridad al balcón		Se recomienda una mejor medida de seguridad para minimizar el riesgo de salida o intrusión e personal no autorizado por dicho balcón, bajo la modalidad de escalamiento.	área de seguridad	11-Nov-22			
LOCATARIO	Se observa área de cocina / comedor sin medidas de seguridad		Implementar un extintor de acuerdo al tipo de fuego en caso llegase a suscitarse un amago de incendio, de igual forma identificar las llaves generales de luz y agua para una mayor respuesta rápida.	área de seguridad	11-Nov-22			
LOCATARIO	Escalera de fierro en modo caracol, falta de mantenimiento		Clausurar las vías de acceso a dicha escalera caracol ya que puede ser utilizada como una salida falsa o pueda ser utilizada para extraer algún activo de la empresa. Implementar una cámara asignada a dicha área para registrar todo tipo de movimiento anómalo	área de seguridad	11-Nov-22			
LOCATARIO	Se observa salón de recepción son equipos electrónicos expuestos		Se recomienda implementar una leyenda de toda la oficina, con rutas de salidas identificación de áreas de riesgos, colocación de extintores en puntos estratégicos. Identificación de los riesgos en caso de emergencia	área de seguridad	11-Nov-22			

No. Total de hallazgos por mejorar	No. de Hallazgos solucionados	% de hallazgos solucionados
	0	

Observaciones:
Se recomienda realizar inspecciones mensuales a las condiciones reportadas en el informe y dejar registro fotografico de la solución, con el fin de dar cierre a los hallazgos, con esto se mejoran las condiciones en los puestos de trabajo, aportando a la disminución de incidentes y/o accidentes de trabajo, mejorando la Seguridad y Salud en el trabajo del personal



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
SERVICIOS INTEGRALES ESD

León Chanta Felipe E.
SUPERVISOR ZONAL TRUJILLO

Firma del responsable de la inspección

Firma del responsable del área