

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CEDITEDV
Procesadora Técnica Nacional

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
CENTRO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE VEHÍCULOS S.A.C.
Av. Japón (Antes Bertello) S/N con Calle A Urb. Industrial Bocanegra - Callao
Tel: (01) 719-9494 / (01) 719-5444
www.ceditedv.com.pe



CEDITEDV
PROCESADORA TÉCNICA NACIONAL

CENTRO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE VEHÍCULOS - CEDITEDV S.A.C.
Autorizado por R.D. N° 4492-2018-MTC/16
Av. Japón (Antes Bertello) S/N con Calle A, Urb. Industrial Bocanegra - Callao
Teléfono: (01) 719 5444 - (01) 719 9494
Email: comercial@ceditedv.com.pe

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N°: C-2022-187-276-038981

Tipo de Inspección: Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria Fecha de Inspección: 24/11/2022 04:13:03 Informe de Inspección: 178508 - 152240

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

1. Placa	AZRB49	7. Combustible	DIESEL	13. Asientos / Pasajeros	5 / 4
2. Categoría	N1	8. VIN / N° de Serie	8AJJB8DD9K4277279	14. Largo / Ancho / Alto	5330 / 1855 / 1815
3. Marca	TOYOTA	9. N° de Motor	2GD4576625	15. Color (es)	BLANCO
4. Modelo	HILUX	10. Carrocería	PICKUP	16. Peso Neto (kg)	2.052
5. Año de Fabricación	2018	11. Marca de Carrocería	TOYOTA	17. Peso Bruto (kg)	2.810
6. Kilometraje	104.214	12. N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18. Peso Util (kg)	758

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CEMT205	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Registador de Luminómetro	Banco de Suspensión
Línea		Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°
		03402713	00404213	17095	0799	05403373

III. RESULTADOS OBTENIDOS

FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA				
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Desq. (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado
1*	1.171	3.04	3.52	14		1*					1*				
2*	867	2.39	2.56	7		2*	897	1.08	2.15		2*				
3*					57	3*			16	A	3*				
4*						4*					4*				
5*						5*					5*				

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE LUCES			PRUEBA DE SUSPENSIÓN		
Ejes	Desviación (mm)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)	
1*	-1.10	A	1*	6.00	6.00	A		
2*	-2.80	A	2*	5.00	5.00	A		
3*			3*					
4*			4*					
5*			5*					

EMISIONES Temp. Aceite (°C)	77	CO Ralentí (%)		CO Aceleración (%)		Resultado	
DE GASES RPM	1470	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel. (%)		A	
Opacidad (m³)	0.36	HC Ralentí (ppm)		HC Aceleración (ppm)			

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
H3 10.3	LUCES EXTERIORES - Láminas retrorreflejas - No están ubicados de acuerdo a norma	LEVE
Vigencia SOAT/CAT: 14030023		

[Firma]
ING. R. PORTILLA ESTAYO
INGENIERO MECÁNICO
C.R. 101325

NOTA: Las observaciones de la inspección deben ser subsanadas antes de la siguiente inspección técnica vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Resultado de la Inspección: Aprobado Vigencia del Certificado: 12 MESES Fecha de la Próxima Inspección: 24/11/2023

APROBADO

12 MESES

24/11/2023

DG-238 - 188859