



Código de Verificación: 34688876

Título N° : 1943188-2023

Fecha : 06/07/2023 16:28:06



REPÚBLICA DEL PERÚ

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA

ZONA REGISTRAL N° IX

SEDE REGISTRAL - LIMA

Partida Registral : 55014617

DUA/DAM : 118-2023-10-242045-1

Título : 2023-1943188

Fecha del Título : 06/07/2023

Placa N°

BVS-808



Datos del Vehículo

1008726233

Categoría : N1

Marca : TOYOTA

Modelo : HILUX

Color : BLANCO

Número de VIN : 8AJKA3CD6R3110891

Número de Serie : 8AJKA3CD6R3110891

Número de Motor : 1GDG380619

Carrocería : PICK UP

Potencia : 150@3400

Form. Rod. : 4X4

Versión : 4X4 D/C 1GD SR

Combustible : DIESEL

Año Modelo : 2024

Asientos : 5

Cilindros : 4

Cilindrada : 2.755

Pasajeros : 4

Longitud : 5.325

P. Bruto : 2.910

Ruedas : 4

Altura : 1.815

P. Neto : 2.160

Ejes : 2

Ancho : 1.855

Carga Util : 0.750



Revisión
CARMENITA RIVERA MARÍA CECILIA
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima



Consulta Vehicular

DATOS DEL VEHÍCULO:

N° PLACA: BVS808

N° SERIE: 8AJKA3CD6R3110891

N° VIN: 8AJKA3CD6R3110891

N° MOTOR: 1GDG380619

COLOR: BLANCO

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX

PLACA VIGENTE: BVS808

PLACA ANTERIOR: NINGUNA

ESTADO: EN CIRCULACION

ANOTACIONES: NINGUNA

SEDE: LIMA

PROPIETARIO(S):

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA

ARQUEOLOGICA S.A.C

[Otra consulta](#)

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

SOAT

COMPAÑÍA DE SEGUROS

**LA POSITIVA SEGUROS
Y REASEGUROS**

EN CASO DE EMERGENCIAS

**211 0211 LIMA Y/O
PROVINCIAS**

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

Nº Póliza - Certificado

27707868 - 0

Desde

21/07/2023

Hasta

21/07/2024

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

Desde

21/07/2023

Hasta

21/07/2024

Vigencia de uso
exclusivo para
control policial

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa

BVS808

Categoría / Clase

**Cmta. Pick Up/Doble
Cabina**

Uso

Carga

Vin / Nº de serie

8AJKA3CD6R3110891

CONTRATANTE / ASEGURADO

**SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DE ASISTENCIA A**

Importe de la prima

S/. 170

Fecha

2023-07-20

Hora de emisión


16 h : 08 m

215

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

La información sobre las obligaciones y derechos del contratante/asegurado, coberturas y exclusiones, las podrás encontrar ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cartilla informativa en las oficinas de la compañía de seguros.

TOYOTA HILUX (CAMIONETA)	CODIGO: SDS_REQ_HILUX_001	PAG. 1
	FECHA: 29/08/2023	VERSION: 001



TOYOTA HILUX (CAMIONETA)	CODIGO: SDS_REQ_HILUX_001	PAG. 1
	FECHA: 29/08/2023	VERSION: 001



LLANTA DE REPUESTO

TOYOTA HILUX (CAMIONETA)	CODIGO: SDS_REQ_HILUX_001	PAG. 1
	FECHA: 29/08/2023	VERSION: 001

TACOS



EXTINTOR



TOYOTA HILUX (CAMIONETA)	CODIGO: SDS_REQ_HILUX_001	PAG. 1
	FECHA: 29/08/2023	VERSION: 001

CINTURONES DE
SEGURIDAD
TRASEROS



CINTURONES DE
SEGURIDAD
DELANTEROS

