



Aprobado: 04/01/20

ELABORADO POR	APROBADO POR
ELIAS ISRAEL BERMEO VARGAS	GRECIA CABRERA ALVA
04/01/2021	04/01/2021
	



SISTEMA DE GESTIÓN DE SST				
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL – IPER				

Código : IPER-01
Versión : 02
Aprobado: 04/02/2021



SISTEMA DE GESTIÓN DE SST				
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL – IPER				

Código : IPER-01
Versión : 02
Aprobado: 04/02/2021

SERVICIO QUE REALIZA TRABAJO DE OFICINA O DE CASA / REUNIÓN TÉCNICA - COMERCIAL CON CLIENTE										ALCANCE: ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA										
N.	PROCED.	ACTIVIDAD	P / SE	R / ME	PUESTOS	ÁREA	MÁQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUÍMICAS	PELIGROS	EVENTO PELIGROSO	CONSECUENCIAS	EVAL. RIESGO ACTUAL				P	MEDIDAS DE CONTROL E IMPLEMENTAR			
												PROBABILIDAD REAL (P)	SEVERIDAD TÉCNICA (S)	VALOR (P)	VALOR (S)		PREVENCIÓN	ORGANIZATIVA	TRABAJO EN	
16	SERVICIOS	MANIPULACIÓN DE IMPRESORAS TEXTIL DURANTE SERVICIO CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	TÉCNICO ESPECIALISTA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	IMPRESORA TEXTIL MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		OBJETOS O SUPERFICIES PUNDO CORTANTES	MANIPULACIÓN DE IMPRESORA TEXTIL	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE IMPRESORA TEXTIL 3.- REDUCIR LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO PARA MANIPULACIÓN MANUAL	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE IMPRESORA TEXTIL 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE LA IMPRESORA TEXTIL	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE IMPRESORA TEXTIL A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE IMPRESORA TEXTIL
17	SERVICIOS	PREPARACIÓN DE IMPRESORAS TEXTIL PARA ENTREGA TÉCNICA	P	R	TÉCNICO ESPECIALISTA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	IMPRESORA TEXTIL MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		MÁQUINAS/OBJETOS EN MOVIMIENTO	MANIPULACIÓN DE IMPRESORA TEXTIL	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE IMPRESORA TEXTIL 3.- REDUCIR LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO PARA MANIPULACIÓN MANUAL	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE IMPRESORA TEXTIL 2.- SUPERVISAR MIN. TÉCNICO DE LOS OPERADORES DE IMPRESORA TEXTIL 3.- SUPERVISAR SERVICIOS DE ENTREGA TECNICA 4.- SUPERVISAR ENTREGA TECNICA Y PROTOCOLOS SEGUROS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE IMPRESORA TEXTIL A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE IMPRESORA TEXTIL
18	SERVICIOS	MANIPULACIÓN DE PRENSA TÉCNICA TEXTIL DURANTE SERVICIO CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	TÉCNICO ESPECIALISTA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	PRENSA TÉCNICA TEXTIL MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		MÁQUINAS O EQUIPOS FUSOS CON PREZAS CORTANTES	MANIPULACIÓN DE PRENSA TÉCNICA TEXTIL	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE PRENSA TÉCNICA TEXTIL 3.- REDUCIR LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO PARA MANIPULACIÓN MANUAL	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE PRENSA TÉCNICA TEXTIL 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE LA PRENSA TÉCNICA TEXTIL	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE LA PRENSA TÉCNICA TEXTIL A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE PRENSA TÉCNICA TEXTIL
19	SERVICIOS	MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ROBOT BÍPEDO PARA INTERVENCIÓN TÉCNICA CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	ROBOT BÍPEDO DESARMADOR MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		OBJETOS O SUPERFICIES PUNDO CORTANTES MÁQUINAS O EQUIPOS FUSOS CON PREZAS CORTANTES MÁQUINAS/OBJETOS EN MOVIMIENTO	MANIPULACIÓN DE ROBOT BÍPEDO	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE ROBOT BÍPEDO	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE ROBOT BÍPEDO 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE ROBOT BÍPEDO	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE ROBOT BÍPEDO A SU MALETERO DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE LOS EPP BÁSICOS: CASCO, LENTES, GUANTES, MASCARILLA, BOTAS PUNTA DE ACERO 4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS EQUIPOS DESDISEÑADOS
20	SERVICIOS	MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 3D CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	IMPRESORAS 3D MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		MÁQUINAS O EQUIPOS FUSOS CON PREZAS CORTANTES	MANIPULACIÓN DE IMPRESORAS 3D	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE IMPRESORAS 3D	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE IMPRESORAS 3D 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE IMPRESORAS 3D	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE IMPRESORAS 3D A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE IMPRESORAS 3D
21	SERVICIOS	PREPARACIÓN DE SCANNERS 3D PARA INTERVENCIÓN TÉCNICA CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	SCANNERS 3D MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		MÁQUINAS O EQUIPOS FUSOS CON PREZAS CORTANTES	MANIPULACIÓN DE SCANNERS 3D	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE SCANNERS 3D	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE SCANNERS 3D 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE SCANNERS 3D	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE SCANNERS 3D A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE LOS EPP BÁSICOS: CASCO, LENTES, GUANTES, MASCARILLA, BOTAS PUNTA DE ACERO 4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS EQUIPOS DESDISEÑADOS
22	SERVICIOS	MANIPULACIÓN DE SCANNERS 3D DURANTE SERVICIO CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	SCANNERS 3D MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		OBJETOS O SUPERFICIES PUNDO CORTANTES	MANIPULACIÓN DE SCANNERS 3D	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE SCANNERS 3D	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE SCANNERS 3D 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE SCANNERS 3D	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE SCANNERS 3D A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE SCANNERS 3D
23	SERVICIOS	PREPARACIÓN DE SCANNERS 3D PARA ENTREGA TÉCNICA	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	SCANNERS 3D MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		MÁQUINAS/OBJETOS EN MOVIMIENTO	MANIPULACIÓN DE SCANNERS 3D	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE SCANNERS 3D	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE SCANNERS 3D 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE SCANNERS 3D	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE SCANNERS 3D A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE SCANNERS 3D
24	SERVICIOS	PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA PARA INTERVENCIÓN TÉCNICA CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA (OSCILÓSCOPIO, FUENTE DE CORRIENTE, GENERADOR DE MICROSEÑAL DIGITAL) MASCARILLA KN95		MÁQUINAS O EQUIPOS FUSOS CON PREZAS CORTANTES	MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA 3.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE LOS EPP BÁSICOS: CASCO, LENTES, GUANTES, MASCARILLA, BOTAS PUNTA DE ACERO 4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS EQUIPOS DESDISEÑADOS
25	SERVICIOS	DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS A BOMBAS O USAR DURANTE SERVICIO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA / TÉCNICO ESPECIALISTA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD	ALCOHOL /FOL ALCOHOL / DESINFECTANTE / ALCOHOL, ISOPROPILICO	SUSTANCIAS QUÍMICAS	CONTACTO DE LA VISTA CON AEROSOL GÁSEOS	IRRITACIÓN, LESIONES VISUALES, PERDIDA DE LA VISTA	POCNA SUCCEDER	3	MEJOR	2	4	MEJOR	1.- ELABORAR UNA LISTA DE TODAS LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS ALMACENADAS. 2.- OBTENER, DEFINIR Y PUBLICAR LAS Hojas de Seguridad. 3.- REALIZAR MONITOREO DE AGENTES QUÍMICOS. 4.- IDENTIFICAR SEÑALES DE ADVERTENCIA Y USO DEL EQUIPO	1.- ELABORAR UNA LISTA DE TODAS LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS ALMACENADAS. 2.- OBTENER, DEFINIR Y PUBLICAR LAS Hojas de Seguridad. 3.- USAR EPP GENERALES Y ESPECÍFICOS SEGÚN EL TRABAJO A REALIZAR. 4.- EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS.	1.- CAPACITAR AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE LOS EPP BÁSICOS: CASCO, LENTES, GUANTES, MASCARILLA, BOTAS PUNTA DE ACERO 2.- CAPACITAR AL PERSONAL EN MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 3.- USAR EPP GENERALES Y ESPECÍFICOS SEGÚN EL TRABAJO A REALIZAR. 4.- EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO CON LOS EQUIPOS DESDISEÑADOS
26	SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON SUSTANCIAS LÍQUIDAS	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA / TÉCNICO ESPECIALISTA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD	ALCOHOL /FOL ALCOHOL / DESINFECTANTE / ALCOHOL, ISOPROPILICO	SUSTANCIAS QUÍMICAS	CONTACTO CON LA PIEL, OJOS, INGESTA, EXPOSICIÓN A FUENTES DE CALOR	IRRITACIÓN, LESIONES VISUALES, PERDIDA DE LA VISTA, INCENDIO	POCNA SUCCEDER	3	MEJOR	2	4	MEJOR	1.- ELABORAR UNA LISTA DE TODAS LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS ALMACENADAS O USADAS. 2.- OBTENER, DEFINIR Y PUBLICAR LAS Hojas de Seguridad. 3.- REALIZAR MONITOREO DE AGENTES QUÍMICOS. 4.- IDENTIFICAR SEÑALES DE ADVERTENCIA Y USO DEL EQUIPO	1.- ELABORAR UNA LISTA DE TODAS LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS ALMACENADAS O USADAS. 2.- OBTENER, DEFINIR Y PUBLICAR LAS Hojas de Seguridad. 3.- REALIZAR MONITOREO DE AGENTES QUÍMICOS. 4.- EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS.	1.- CAPACITAR AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE LOS EPP BÁSICOS: CASCO, LENTES, GUANTES, MASCARILLA, BOTAS PUNTA DE ACERO 2.- CAPACITAR AL PERSONAL EN MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 3.- USAR EPP GENERALES Y ESPECÍFICOS SEGÚN EL TRABAJO A REALIZAR. 4.- EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO CON LOS EQUIPOS DESDISEÑADOS
27	SERVICIOS	MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA DURANTE SERVICIO CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA (OSCILÓSCOPIO, FUENTE DE CORRIENTE, GENERADOR DE MICROSEÑAL DIGITAL) MASCARILLA KN95		OBJETOS O SUPERFICIES PUNDO CORTANTES	MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA 3.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE LOS EPP BÁSICOS: CASCO, LENTES, GUANTES, MASCARILLA, BOTAS PUNTA DE ACERO 4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS EQUIPOS DESDISEÑADOS
28	SERVICIOS	PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA PARA ENTREGA TÉCNICA CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA (OSCILÓSCOPIO, FUENTE DE CORRIENTE, GENERADOR DE MICROSEÑAL DIGITAL) MASCARILLA KN95		MÁQUINAS/OBJETOS EN MOVIMIENTO	MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA 3.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE LOS EPP BÁSICOS: CASCO, LENTES, GUANTES, MASCARILLA, BOTAS PUNTA DE ACERO 4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS EQUIPOS DESDISEÑADOS
29	SERVICIOS	MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL DURANTE SERVICIO CON EQUIPO DESCONECTADO	P	R	ASISTENTE DE INGENIERÍA	INSTALACIONES DEL CLIENTE	EQUIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL (DIBUJADORA DE ARQUITECTURA, CONTRAVENTA DE PAPEL, SACACORRIERAS, MARIQUINERÍA) MASCARILLA KN95 PROTECTOR FACIAL BOTAS DE SEGURIDAD		MÁQUINAS O EQUIPOS FUSOS CON PREZAS CORTANTES	MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL	AFRONSAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, MUÑETE.	PECO PROBABLE QUE SUCEDA	2	FATALIDAD	4	8	MEJOR	1.- ASILAR ZONA DE TRABAJO 2.- REALIZAR LA MANIPULACIÓN SEGUERA DE EQUIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL	1.- CAPACITACIÓN EN EL USO DE EQUIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL 2.- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL	1.- INSPECCIÓN DE LA PLACACIÓN DE EQUIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL A SU PLATAFORMA DE TRABAJO Y ASIGURAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO 2.- CAPACITACIÓN TÉCNICA EN CADA TIPO DE EQUIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL 3.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE LOS EPP BÁSICOS: CASCO, LENTES, GUANTES, MASCARILLA, BOTAS PUNTA DE ACERO 4.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS EQUIPOS DESDISEÑADOS

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ELIAS ORTIZ, BENITO VARGAS	DIANA CABRERA ALVA

