



CLTV, INFASERVIS E.I.R.L.
R.D. N° 0263-2023-MTC/17.03
RUC 20601221927
Dirección: Av. Rafael Hoyo Rubio N° 1801 Bar. Columbo (frente al Colegio David College)
Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca
T: 0542280373 Cel: 984254444 / 984254444 / 945755992
Email: infaservisc@infaservis.com

MARCA: Toyota
MODELO: Hilux SRV
FECHA DE INSPECCIÓN: 22 MAR 25
FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 22 MAR 26
CIUDAD: Tarma

DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

CLTV, INFASERVIS E.I.R.L.
R.D. N° 0263-2023-MTC/17.03 RUC 20601221927
Dirección: Av. Rafael Hoyo Rubio N° 1801 Bar. Columbo (frente al Colegio David College)
Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca
T: 0542280373 Cel: 984254444 / 984254444 / 945755992
Email: infaservisc@infaservis.com

DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2025-101-227-004164

Fecha de Inspección	22/03/2025	Informe de Inspección N°	899191324-VI		
Construcción	U.S.G.	13	Admisión / Pasajeros	9/4	
1	VIN / No. Serie	SAJH4E0D12014132	14	Largo / Frente / Alto	3.36 / 1.88 / 1.815
2	N° de Motor	1134X6838	15	Color(es)	NEGRO / GRIS
3	Chasis	ROCK LP	16	Peso neto (kg)	2101
4	Marca Sello		17	Peso bruto (kg)	2910
5	Marca Sello		18	Peso de (kg)	123

I. DATOS DE LOS EQUIPOS	
CITY	CITY CAJAMARCA
Equipo N°	VITEC 1001001
Equipo N°	VITEC 1001001
Equipo N°	CA-005-23045
Equipo N°	TRONOLUX 0141
Equipo N°	VITEC 1001001

II. RESULTADOS OBTENIDOS																	
PRUEBA DE SERVICIO					PRUEBA DE ESTACIONAMIENTO					PRUEBA DE EMERGENCIA							
Eje	Peso (kg)	Peso de frenado (kg)	Desnivel (kg)	Eficiencia (%)	Resultado	Eje	Peso (kg)	Peso de frenado (kg)	Desnivel (kg)	Eficiencia (%)	Resultado	Eje	Peso (kg)	Peso de frenado (kg)	Desnivel (kg)	Eficiencia (%)	Resultado
1	1047.00	2.85	1.92	1.68		1	1047.00	0.00	0.00			1	1047.00	0.00	0.00		
2	1047.00	2.85	1.92	1.68	88.34	2	1047.00	0.00	0.00	80.42	APROBADO	2	1047.00	0.00	0.00		NA
3	0.00	0.00	0.00	0.00		3	0.00	0.00	0.00			3	0.00	0.00	0.00		
4	0.00	0.00	0.00	0.00		4	0.00	0.00	0.00			4	0.00	0.00	0.00		
5	0.00	0.00	0.00	0.00		5	0.00	0.00	0.00			5	0.00	0.00	0.00		
PRUEBA DE ALIMENTACIÓN					PRUEBA DE LUZES					PRUEBA DE SUSPENSIÓN							
Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado
1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO
2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO
3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO
4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO
5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO
PRUEBA DE SENSORES					PRUEBA DE SENSORES					PRUEBA DE SENSORES							
Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado	Eje	Distancia (m)	Resultado
1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO	1	1.80	APROBADO
2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO	2	1.80	APROBADO
3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO	3	1.80	APROBADO
4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO	4	1.80	APROBADO
5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO	5	1.80	APROBADO

III. DEFECTOS ENCONTRADOS	
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS
NO REGISTRADOS	

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser suscitadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR	
Resultado de la Inspección	Vigencia del certificado
APROBADO	Un (01) año

Fecha de próxima Inspección	
22/03/2026	

Centro de Inspección Técnica Vehicular
INFASERVIS E.I.R.L.
RUC: 20601221927
Ing. David E. Torres Cervera
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
CIP 254800

C-2025-101-227 004164