

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CENTRO DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES CHECK & GO S.A.C.
RUC 20520690094

Lote 3 de la Mz. C de la Urb. Habilitación pre Urbana Huertos de Naranjal
Distrito de San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima
Celular: 922 934 811 e-mail: checkandgosmp@gmail.com Pag. web: www.checkandgo.pe

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Nº: C-2021-078-278-007380

Tipo de Inspección:	ordinaria y complementaria	Fecha de Inspección:	27/09/2021	Informe de Inspección:	29334
---------------------	----------------------------	----------------------	------------	------------------------	-------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
1 Placa:	AWE721	7 Combustible:	DIESEL	13 Asientos/Pasajeros:	5/4
2 Categoría:	N1	8 VIN/Nº Serie:	MMBJNKL30HH050578	14 Largo/Ancho/Alto:	5.345/1.785/1.78
3 Marca:	MITSUBISHI	9 Nº de Motor	4D56UAN3087	15 Color(es):	BLANCO
4 Modelo:	L200	10 Carrocería:	PICK UP	16 Peso neto(Kg):	1805
5 Año de Fabricación:	2017	11 Marca de carrocería:	MITSUBISHI	17 Peso bruto (Kg):	2850
6 Kilometraje	44722	12 Nº Ejes/Nº Ruedas:	2/4	18 Peso útil(Kg):	1045

II. DATOS DE LOS EQUIPOS											
CITV	L000278	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacimetro		Regloscopio Luxómetro		Banco de Suspensión	
Línea	L1	Equipo N°:	18051210	Equipo N°:	18051210	Equipo N°:	18051208	Equipo N°:	0176	Equipo N°:	18051210

III. RESULTADOS OBTENIDOS																		
PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA							
Ejes	Peso (kg)	Fuerza de Frenado (KN)		Desequilibrio (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (kg)	Fuerza de Frenado (KN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (kg)	Fuerza de Frenado (KN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der	izq.						Der.	izq.					Der.	izq.		
1º	1150	3.39	3.21	5	65	APROBADO	1º				27	APROBADO	1º					
2º	725	2.79	2.58	8			2º	725	2.59	2.38			2º					
3º							3º						3º					
4º							4º						4º					
5º							5º						5º					

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN				
EJES	Desviación (m/Km)	Resultado	EJES	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)		Alineamiento	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
1º	1	APROBADO	1º	4.5/5.6	APROBADO		Der.	Izq.			Izq.	95	Izq.	90
2º	0	APROBADO	2º	5.9/5.8	APROBADO	Bajas	10.9	10.6		APROBADO	Der.	93	Der.	92
3º			3º			Altas	20.9	21.7		APROBADO	Desv.	2	Desv.	2
4º			4º			Alta Adicional					Resultado	APROBADO	Resultado	APROBADO
5º			5º			Nebúlineros					Resultado Final	APROBADO		
(1): Indicar la desviación del eje de luz a la DQ / DER / IZQ. / SUP.														

EMISIONES DE GASES (no aplica para vehículos eléctricos)	Temp. Aceite(°C)	72.00	CO Ralentí(%)		CO Acel(%)		Resultado
	RPM	2512.00	CO+CO2 Ralentí(%)		CO+CO2 Acel(%)		APROBADO
	Opacidad(m ⁻¹)	0.39	HC Ralentí(ppm)		HC Acel(ppm)		

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	71	APROBADO

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN

Angel David Alarcón Apaza
Ing. Alarcón Apaza Angel David
Reg. CIP Nº 55222

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser anotadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
Resultado de la Inspección	Vigencia del Certificado:	Fecha de la próxima Inspección	Ángel David Alarcón Apaza
APROBADO	12 meses	27/09/2022	Firma del Ingeniero Supervisor

CI-248- 000023891