


		REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD			P1-REG-SO-052					
		Revisión		Edición						
		0		13/10/2020						
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL		REGISTRO N°:		001- JEF-COR-2021						
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RUC	TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA		Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL						
AJANI S.A.C	2051645261	AV. LAS PRADERAS DE LURIN MZA A LT 9 GRUPO D(Panamericana Sur km 37.2 sct 3)		250						
ÁREA INSPECCIONADA	FECHA DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN						
CANTERA A / CANAL OESTE / ZITA 3	2/02/2022	MARCO CARMONA VIN		KARINA MEDINA GOYCOCHEA / MARCO CARMONA VIN / JUAN CARLOS PARIAPAZA						
HORA DE LA INSPECCIÓN	PLANEADA	TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)		OTRO, DETALLAR						
9:00 a. m.	X	NO PLANEADA		INSPECCIÓN DEL SUB COMITÉ DE VIGILANCIA AMBIENTAL						
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA										
IDENTIFICAR SITUACIONES DE AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE										
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN			CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES							
Nº	FOTO	DESCRIPCION	CLASIFICACION			FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FOTO	COMENTARIO	REINCIDENCIA
			A	M	B					
1		Se observa residuos dispersos fuera de los contenedores del punto de acopio de cantera A	X			13	Karina Medina		Se realiza la reincidencia en segregación correcta de residuos sólidos en los frentes de trabajo	NO
2		Se observa a la cisterna de combustible y verificación mensual de la tarjeta de inspección del kit anti derrame	X			13	Karina Medina		Se realiza la inspección	NO
3		Se observa los SSHH en mal estado	X			13	Karina Medina		Se realiza la limpieza de los SSHH cumpliendo con el mantenimiento 03 veces / semana	NO
4		Se observa residuos dispersos fuera de los contenedores del punto de acopio en Zita 3-2	X			13	Karina Medina		Se realiza la reincidencia en segregación correcta de residuos sólidos en los frentes de trabajo	NO
5		Se observa el almacén temporal de residuos industriales en desorden, sin clasificación	X			13	Marco Carmona		Se realiza la reincidencia en segregación correcta de residuos sólidos en los frentes de trabajo	NO

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN					CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES			LEVANTAMIENTO				
Nº	OBSERVACION		CLASIFICACION			TIPO	Acción correctiva/preventiva	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FOTO	COMENTARIO	REINCIDENCIA
	FOTO	DESCRIPCION	A	M	B							
6		Se observa el almacén temporal de residuos industriales en desorden, sin clasificación	X			18	Se debe realizar la correcta clasificación de acuerdo a los letreros informativos	Marco Carmona	3/02/2022		Se realiza la reincidencia en segregación correcta de residuos sólidos en los frentes de trabajo	NO
7		Se observa vía con contaminación		X		13	Coordinar el regado de vías	Marco Carmona	2/02/2022		Se realiza el regado de vías con la cisterna	NO
8		Se observa bandejas de contaminación deterioradas		X		13	Se deben contar con nuevas bandejas de contaminación	Marco Carmona	4/02/2022		Se implementaron nuevas bandejas de contaminación	NO

Tiempo de levantamiento: Nivel Alto (A): 0 - 24 horas Nivel Medio (M): 0 - 72 horas Nivel Bajo (B): 0 - 24 horas

DESCRIPCION DE CAUSAS ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCION

RESPONSABLE DEL REGISTRO	
Nombre: KARINA MEDINA GOYCOCHEA	Cargo: JEFE SSOMA
Fecha: 20/02/2022	Firma: 

ING. KARINA MEDINA GOYCOCHEA
JEFE DE SSOMA

AJANI S.A.C.
JEFE DE AREA
TRAFICO ANTONIO CARMONA VIN
RESIDENTE DE OBRA

JUAN CARLOS PARIAPAZA LAGUERRA
JEFE DE CALIDAD