

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.

Domicilio Local: JR. ISMAEL BIELICH CUADRA 12 NRO. S/N LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

Teléfono: 717-3131

03/06/2022: 04:37:50 PM

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR CERTIFICADO N°: C-2022-146-366-018405

Hoja Valorada: DG-325-000058094

Tipo de Inspección:	ORDINARIA - COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección:	03/06/2022	Informe de Inspección N°:	525016
---------------------	----------------------------	----------------------	------------	---------------------------	--------

I. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO								
1	Placa	A7B907	7	Combustible	DIESEL	13	Nº Asientos / Pasajeros	3/2
2	Categoría	N3	8	VIN / Nº Serie	9BM693388AB714152	14	Largo / Ancho / Alto (m)	7,89 / 2,48 / 3,42
3	Marca	MERCEDES BENZ	9	Nº Motor	902938U0878188	15	Color(es)	BLANCO
4	Modelo	2726 K/36	10	Carrocería	CISTERNA	16	Peso Neto (Kg.)	10400
5	Año de Fabricación	2010	11	Marca de Carrocería	MERCEDES BENZ	17	Peso Bruto (Kg.)	26500
6	Kilometraje	549333	12	Nº Ejes / Nº Ruedas	3 / 10	18	Carga Util (Kg.)	16100

II. DATOS DE LOS EQUIPOS							
CITV	FARENET	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión	
Línea	L3_MIXTA	Equipo N°	RRT-9500/15070801	Equipo N°	RSS-900/15070818	Equipo N°	JVE-501/JVE90785 JVS-600/JVS91542

III. RESULTADOS OBTENIDOS															
PRUEBA DE FRENOS															
Ejes	PESO (Kg.)	FRENO DE SERVICIO					FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA			
		Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)	
		Der.	Izq.					Der.	Izq.					Der.	Izq.
1°	4381	13.92	13.92	0.0	A	63.72	A					56.2	A		
2°	3014	10.82	10.83	0.09	A			8.64	8.64						
3°	3122	8.17	8.11	0.73	A			8.27	8.26	0.12	A				
4°															
5°															

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS	
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO
1°	2.64	A	10.35	A
2°	1.6	A	11.42	A
3°	2.0	A	11.35	A
4°				
5°				

PRUEBA DE LUCES				
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		Alineamiento	RESULTADO
	DER.	IZQ.		
BAJAS	2.0	4.0	OK OK/OK OK	A
ALTAS	23.0	37.0	OK OK/OK OK	A
ALTA ADICIONAL				
NEBLINERAS				

SUSPENSION		
DELANTERA (%)	POSTERIOR (%)	
IZQ.	IZQ.	
DER.	DER.	
DESV.	DESV.	
RESULTADO	RESULTADO	
RESULTADO FINAL		

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	81	CO Ralentí (%)		CO Acel (%)		RESULTADO
	RPM	2012	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel (%)		
	Opacidad (m-1)	1.2	HC Ralentí (ppm)		HC Acel (ppm)		
							A

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	RESULTADO
	82.35	
		A

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
I.5.1	NO FUNCIONA Ó NO TIENE (LAVAPARABRISAS).	LEVE

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCIÓN	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR
APROBADO	12 MESES	03/06/2023	

Eric Jheyson Urlicay Lizarraga
INGENIERO SUPERVISOR
C.I.P. 238921
I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.



CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES
NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN

TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS EN GENERAL



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC Y EN LOS ARTÍCULOS 19° Y 21° DEL REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N° 525016

Fecha Inspección: 03/06/2022

"Resolución Directoral N° 035-2020-MTC/18"

De acuerdo al Oficio N° 438-2021-MTC/29 y a la fe de erratas de la Resolución Directoral N° 035-2020-MTC/18, "los certificados y/o informes de inspección técnica vehicular emitidos por los Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados por el MTC, a partir del 01 de enero de 2021, no requieren ser impresos en un papel de seguridad".

Para verificar validez del certificado ingresa a: <https://bit.ly/2IVYODJ>


"Eric Jheyson Uñay Lizarraga"
INGENIERO SUPERVISOR
C.I.P. 238921
I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.