

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.

Domicilio Local: JR. MORRO SOLAR N°1920, URB. MONTECRICO SUR - SANTIAGO DE SURCO - LIMA

Teléfono : 717-3131

30/10/2021: 09:07:14 AM

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR CERTIFICADO N°: C-2021-146-366-024000

Hoja Valorada: DG-325-000024779

Tipo de Inspección: ORDINARIA - COMPLEMENTARIA

Fecha de Inspección: 30/10/2021

Informe de Inspección N°: 490444

L	CARACTERISTICAS DEL VEHICULO							
1	Placa	ASO725	7	Combustible	DIESEL	13	Nº Asientos / Pasajeros	2/1
2	Categoría	N3	8	VIN / Nº Serie	WD3KKC960GB982715*	14	Largo / Ancho / Alto (m)	8.0 / 2.5 / 3.0
3	Marca	MERCEDES BENZ	9	Nº Motor	906926C1115167	15	Color(es)	BLANCO
4	Modelo	AXOR 2628/45	10	Carrocería	CISTERNA	16	Peso Neto (Kg.)	11180
5	Año de Fabricación	2016	11	Marca de Carrocería	MERCEDES BENZ	17	Peso Bruto (Kg.)	25000
6	Kilometraje	121959	12	Nº Ejes / Nº Ruedas	3 / 10	18	Carga Util (Kg.)	13820

II. DATOS DE LOS EQUIPOS							
CITV	FARENET	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión	
Línea	L3_MIXTA	Equipo N°	RRT-9500/15070801	Equipo N°	RSS-900/15070818	Equipo N°	JVE-501/JVE90785 JVS-600/JVS91542

III. RESULTADOS OBTENIDOS																			
PRUEBA DE FRENO																			
Ejes	PESO (Kg.)	FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA					
		Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.					Der.	Izq.					Der.	Izq.				
		1°	3605	14.52	14.38	0.96	A	68.62	A	11.95	11.72	1.92	A	57.8	A				
2°	3846	12.15	12.08	0.58	A	9.3	9.68			3.93	A								
3°	3660	10.98	10.53	4.1	A														
4°																			
5°																			

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMATICOS	
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO
1°	3.54	A	12.34	A
2°	2.23	A	13.65	A
3°	2.3	A	13.75	A
4°				
5°				

PRUEBA DE LUCES				
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		Alineamiento	RESULTADO
	DER.	IZQ.		
BAJAS	19.0	15.0	IZQ- OK/IZQ- OK	A
ALTAS	53.0	64.0	IZQ- OK/OK OK	A
ALTA ADICIONAL				
NEBLINERAS				

SUSPENSION			
DELANTERA (%)		POSTERIOR (%)	
IZQ.		IZQ.	
DER.		DER.	
DESV.		DESV.	
RESULTADO		RESULTADO	
RESULTADO FINAL			

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	80	CO Ralentí (%)		CO Acel (%)		RESULTADO
	RPM	2238	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel (%)		
	Opacidad (m-1)	1.29	HC Ralentí (ppm)		HC Acel (ppm)		

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	RESULTADO
	80.4	A

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
L5.1	NO FUNCIONA O NO TIENE (LAVAPARABRISAS).	LEVE

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCIÓN	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR
APROBADO	12 MESES	30/10/2022	

Juan Martin Rojas Paredes
INGENIERO SUPERVISOR
CIP 88718
I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.



Juan Martin Rojas Paredes
INGENIERO SUPERVISOR
CIP 88718
I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.

**CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO
CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS**

CLASE DE AUTORIZACIÓN

: TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS EN GENERAL



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC Y EN LOS ARTÍCULOS 19° Y 21° DEL REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N° 490444

Fecha Inspección: 30/10/2021

Firma del Ingeniero Supervisor

"Resolución Directoral N° 035-2020-MTC/18"

De acuerdo al Oficio N° 438-2021-MTC/29 y a la fe de erratas de la Resolución Directoral N° 035-2020-MTC/18, "los certificados y/o informes de inspección técnica vehicular emitidos por los Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados por el MTC, a partir del 01 de enero de 2021, no requieren ser impresos en un papel de seguridad".

Para verificar validez del certificado ingresa a: <https://bit.ly/2VYQDJ>

Jean Martin Rojas Paredes
INGENIERO SUPERVISOR
CIP 88718
I.TV CAMBRIDGE S.A.C