

Domicilio Fiscal: CAL.MIGUEL DASSO NRO. 160 INT. 801 URB. SANTA ISABEL
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.

JR. MORRO SOLAR N°1920, URB. MONTEERRICO SUR -
SANTIAGO DE SURCO - LIMA

Teléfono : 717-3131

03/12/2021: 03:55:39 PM

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Certificado N°: C-2021-146-366-028653

Tipo de Inspección:	ORDINARIA - COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección:	23/11/2021	Informe de Inspección N°:	495456
---------------------	----------------------------	----------------------	------------	---------------------------	--------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO							
1	Titular o Propietario	ANCRO S.R.L.					
2	Placa	BFX904	8	Combustible	DIESEL	14	N° Asientos / Pasajeros
3	Categoría	N3	9	VIN / N° Serie	9BM958154KB122471	15	Largo / Ancho / Alto (m)
4	Marca	MERCEDES BENZ	10	N° Motor	926994U1259131	16	Color(es)
5	Modelo	ATEGO 1729 KO	11	Carrocería	CISTERNA	17	Peso Neto (Kg.)
6	Año de Fabricación	2019	12	Marca de Carrocería	MERCEDES BENZ	18	Peso Bruto (Kg.)
7	Kilometraje	59095	13	N° Ejes / N° Ruedas	3 / 10	19	Carga Útil (Kg.)

II. DATOS DE LOS EQUIPOS							
CITV	FARENET	Frenómetro	Alineador		Analizador u Opacímetro		Regloscopio Luxómetro
Línea	L3_MIXTA	Equipo N°	RRT-9500/15070801	Equipo N°	RSS-900/15070818	Equipo N°	JVE-501/JVE90785 JVS-600/JVS91542

III. RESULTADOS OBTENIDOS																	
PRUEBA DE FRENO																	
Ejes	PESO (Kg.)	FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA			
		Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado
		Der	Izq					Der	Izq					Der	Izq		
1°	5465	9.65	10.51	8.18	A	42.28	A					23.31	A				
2°	3517	6.49	7.68	15.49	A			7.77	7.77	0.64	A						
3°	3604	9.04	7.99	11.62	A			0.27	0.27	20.59	A						
4°																	
5°																	

PRUEBA DE ALINEAMIENTO.			PROP. DE NEUMATICOS	
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO
1°	1.13	A	11.3	A
2°	2.22	A	12.5	A
3°	0.0	A	12.9	A
4°				
5°				

PRUEBA DE LUCES			
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		RESULTADO
	DER.	IZQ.	
BAJAS	23.0	23.0	A
ALTAS	38.0	38.0	A
ALTA ADICIONAL			
NEBLINERAS			
(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ /INF-/SUP+			

SUSPENSION			
DELANTERA (%)		POSTERIOR (%)	
IZQ.		IZQ.	
DER.		DER.	
DESV.		DESV.	
RESULTADO		RESULTADO	
RESULTADO FINAL			

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)		CO Ralenti (%)		CO Acel (%)		RESULTADO
	RPM		CO + CO2 Ralenti (%)		CO + CO2 Acel (%)		
	Opacidad (m-1)		HC Ralenti (ppm)		HC Acel (ppm)		

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	RESULTADO
	89.0	

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
D.1.2	FRENOS PRINCIPALES O DE SERVICIO CON EFICIENCIA ENTRE 30 % Y 50%.	LEVE
D.1.10	FRENOS PRINCIPALES O DE SERVICIO PRESENTAN DESEQUILIBRIO DE FUERZA DE FRENADO DE LADO A LADO EN EL EJE POSTERIOR ENTRE 15% Y 20%.	LEVE

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCIÓN	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR
APROBADO	12 MESES	23/11/2022	

**CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO
CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS**

CLASE DE AUTORIZACIÓN

: TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS EN GENERAL



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PÚBLICO DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC Y EN LOS ARTÍCULOS 19° Y 21° DEL REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEICULAR N° 495456

Fecha Inspección: 23/11/2021

Firma del Ingeniero Supervisor