

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR



GRUPO GOCTA
Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares

GRUPO GOCTA INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.

Autorizado con R.D. N° 470-2021-MTC/17.03, RUC 20604219818

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

N° : C-2021-249-385-000615

Tipo de Inspección	COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección	29/10/2021	Informe de Inspección N°	000000632-V1
--------------------	----------------	---------------------	------------	--------------------------	--------------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO					
1. Placa	0127N7	7. Combustible	DIESEL	13. Asientos / Pasajeros	3 / 2
2. Categoría	N3	8. VIN de serie	9BNPACU8K01868	14. Largo / Ancho / Alto	10.080 / 2.800 / 3.300
3. Marca	VOLKSWAGEN	9. N° de motor	50581151	15. Color(es)	BLANCO
4. Modelo	31.310	10. Carrocería	SANITARIO	16. Peso neto (kg.)	12750
5. Año de fab.	2007	11. Marca Carrocería	VOLKSWAGEN	17. Peso bruto (kg.)	30500
6. Kilometraje	207153	12. N° ejes/n° ruedas	3 / 10	18. Peso útil (kg.)	17740

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITY	GRUPO GOCTA	Freidorero	Almeador	Analizador de Opacimetría	Registador de Luchómetro
Línea	MIXTA C	Equipo N°	17091401	Equipo N°	17091401

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENO																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO												
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Desbalance %	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1*	4800.00	12.71	12.43	2.55	87.29	APROBADO	1*	4800.00	0.00	0.00	58.12	APROBADO	1*	4800.00	0.00	0.00		
2*	4080.00	14.00	13.54	3.29			2*	4080.00	12.52	13.06			2*	4080.00	0.00	0.00		
3*	4006.00	14.52	18.77	13.42			3*	4006.00	8.79	12.65			3*	4006.00	0.00	0.00		
4*	0.00	0.00	0.00	0.00			4*	0.00	0.00	0.00			4*	0.00	0.00	0.00		
5*	0.00	0.00	0.00	0.00			5*	0.00	0.00	0.00			5*	0.00	0.00	0.00		

PRUEBA DE ALINEAMIENTO				PRUEBA DE NEUMATICOS				PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSION			
Ejes	Desviación (mm)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado (2)	Ejes	Medida Obtenida	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado	Delantero (%)	Posterior (%)	Delantero (%)	Posterior (%)
1*	0.25	APROBADO	1*	12.12	APROBADO	1*	8.50	9.50 OK	1*	8.50	9.50 OK	1*	0.00	0.00	0.00
2*	0.10	APROBADO	2*	12.71	APROBADO	2*	18.50	17.40 OK	2*	18.50	17.40 OK	2*	0.00	0.00	0.00
3*	0.00	APROBADO	3*	13.86	APROBADO	3*	---	---	3*	---	---	3*	0.00	0.00	0.00
4*	0.00	APROBADO	4*	0.00	APROBADO	4*	---	---	4*	---	---	4*	0.00	0.00	0.00
5*	0.00	APROBADO	5*	0.00	APROBADO	5*	---	---	5*	---	---	5*	0.00	0.00	0.00

PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSION			
Tipo de Luz	Modo Obtenido	Resultado	Resultado	Delantero (%)	Posterior (%)	Delantero (%)	Posterior (%)
Bajas	8.50	9.50 OK	APROBADO	1*	0.00	0.00	0.00
Altas	18.50	17.40 OK	APROBADO	2*	0.00	0.00	0.00
Alta Adicional	---	---	---	3*	0.00	0.00	0.00
Neblineros	---	---	---	4*	0.00	0.00	0.00

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS				V. RESULTADO DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR			
CODIGO	INTERPRETACION DE DEFECTOS	CLASIFICACION	CLASIFICACION	Resultado de la Inspección	Vigencia del certificado	Fecha de próxima inspección	
---	---	---	---	APROBADO	Un (01) año	29/10/2022	

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

GRUPO GOCTA INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.

Ing. LEENER MIGUEL LUSAN LUMPA

CIP N° 205061

Firma del Ingeniero Supervisor

Carretera Federico Basadre Km. 6.200 - Yarinacocha-Coronel Portillo - UCAVALI

Telf. fijo: 061-441591 Celular: 950485738 Correo: Citygrupogoctapucallpa@gmail.com

CI-340- 000000618

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACION	MODALIDAD: MERCANCIAS EN GENERAL	AMBITO: NACIONAL
-----------------------	----------------------------------	------------------



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte de público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° MERCANCIAS EN GENERAL, AMBITO NACIONAL, 0000000632

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección	29/10/2021
---------------------	------------

GRUPO GOCA INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.
 Ing. LEONER MIGUEL LLUJAN LIMA
 Firmado del Ingeniero Supervisor