

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Certificado N°: C-2022-146-415-002226

Tipo de Inspección:	ORDINARIA - COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección:	20/05/2022	Informe de Inspección N°:	208229
---------------------	----------------------------	----------------------	------------	---------------------------	--------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO							
1	Titular o Propietario	ANCRO S.R.L.					
2	Placa	BFX904	8	Combustible	DIESEL	14	N° Asientos / Pasajeros
3	Categoría	N3	9	VIN / N° Serie	9BM958154KB122471	15	Largo / Ancho / Alto (m)
4	Marca	MERCEDES BENZ	10	N° Motor	926994U1259131	16	Color(es)
5	Modelo	ATEGO 1729 KO	11	Carrocería	CISTERNA	17	Peso Neto (Kg.)
6	Año de Fabricación	2019	12	Marca de Carrocería	MERCEDES BENZ	18	Peso Bruto (Kg.)
7	Kilometraje	94496	13	N° Ejes / N° Ruedas	3 / 10	19	Carga Útil (Kg.)
							13300

II. DATOS DE LOS EQUIPOS							
CITV	FARENET	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro	
Línea	LI_MIXTA	Equipo N°	RRT-9500/15080750	Equipo N°	RSS-900/15070832	Equipo N°	JVE 501/JVE91642 JVS 600/JVS91547
						Equipo N°	2505/L1/0470
						Equipo N°	RST 1500/1506071835

III. RESULTADOS OBTENIDOS																	
PRUEBA DE FRENO																	
Ejes	PESO (Kg.)	FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA			
		Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado
		Der	Izq					Der	Izq					Der	Izq		
1°	4458	13.88	12.58	9.37	A	58.93	A					53.5	A				
2°	3788	10.69	10.73	0.37	A			10.57	10.57	11.92	A						
3°	3754	10.03	11.57	13.31	A												
4°																	
5°																	

PRUEBA DE ALINEAMIENTO.			PROF. DE NEUMATICOS	
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO
1º	3.22	A	6.1	A
2º	1.31	A	6.1	A
3º	2.03	A	6.1	A
4º				
5º				

PRUEBA DE LUCES				
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		Alineamiento	RESULTADO
	DER.	IZQ.		
BAJAS	18.0	14.0		A
ALTAS	56.0	42.0		A
ALTA ADICIONAL				
NEBLINERAS				
(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ /INF-/SUP+				

SUSPENSION			
DELANTERA (%)		POSTERIOR (%)	
IZQ.		IZQ.	
DER.		DER.	
DESV.		DESV.	
RESULTADO		RESULTADO	
RESULTADO FINAL			

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)		CO Ralenti (%)		CO Acel (%)		RESULTADO	EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	RESULTADO
	RPM		CO + CO2 Ralenti (%)		CO + CO2 Acel (%)					
	Opacidad (m-1)		HC Ralenti (ppm)		HC Acel (ppm)					
									85.0	A

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.		

V.RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCIÓN	
APROBADO	6 MESES	20/11/2022	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN	:	DE AMBITO NACIONAL
-----------------------	---	--------------------



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 19° DEL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N° 208229

Fecha Inspección: 20/05/2022

Firma del Ingeniero Supervisor