

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



RITEVE S.A.C.

Domicilio Local: CAR.VIA EVITAMIENTO NRO. S/N SEC. LA ENCALADA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

Teléfono : 717-3131

06/06/2022: 01:51:28 PM

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR CERTIFICADO N°: C-2022-261-399-003310

Hoja Valorada: DG-358-000003307

Tipo de Inspección: ORDINARIA - COMPLEMENTARIA

Fecha de Inspección: 06/06/2022

Informe de Inspección N°: 3671

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO							
1	Placa	D7Z787	7	Combustible	DIESEL	13	N° Asientos / Pasajeros
2	Categoría	N3	8	VIN / N° Serie	9BWPR82U88R807866	14	Largo / Ancho / Alto (m)
3	Marca	VOLKSWAGEN	9	N° Motor	30581151	15	Color(es)
4	Modelo	31.310	10	Carrocería	SANITARIO	16	Peso Neto (Kg.)
5	Año de Fabricación	2007	11	Marca de Carrocería	VOLKSWAGEN	17	Peso Bruto (Kg.)
6	Kilometraje	412538	12	N° Ejes / N° Ruedas	3 / 10	18	Carga Util (Kg.)
							17740

II. DATOS DE LOS EQUIPOS							
CITY	FARENET	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión	
Línea	L1_MIXTA	Equipo N°	RRT-9500W/15060696	Equipo N°	RSS-900/15060688	Equipo N°	JVE-501/JVE90680
							JVS-600/JVS90357
							2505/L1/0414
							Equipo N°
							RST-1500/1506061722

III. RESULTADOS OBTENIDOS															
PRUEBA DE FRENOS															
FRENO DE SERVICIO				FRENO DE ESTACIONAMIENTO				FRENO DE EMERGENCIA							
Ejes	PESO (Kg.)	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)	
		Der.	Izq.					Der.	Izq.					Der.	Izq.
1°	5500	16.5	16.66	0.96	A	63.68	A	15.89	16.0	0.69	A	65.02	A		
2°	5000	15.4	15.56	1.03	A										
3°	2500	8.0	8.3	3.61	A										
4°															
5°															

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMATICOS	
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO
1°	1.08	A	8.0	A
2°	2.11	A	8.0	A
3°	0.15	A	8.0	A
4°				
5°				

PRUEBA DE LUCES				
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		Alineamiento	RESULTADO
	DER.	IZQ.		
BAJAS	1.0	1.0	OK OK/OK OK	A
ALTAS	5.0	4.0	OK OK/OK OK	A
ALTA ADICIONAL				
NEBLINERAS				

SUSPENSION			
DELANTERA (%)		POSTERIOR (%)	
IZQ.		IZQ.	
DER.		DER.	
DESV.		DESV.	
RESULTADO		RESULTADO	
RESULTADO FINAL			

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	84	CO Ralenti (%)		CO Acel (%)		RESULTADO
	RPM	1462	CO + CO2 Ralenti (%)		CO + CO2 Acel (%)		
	Opacidad (m-1)	0.33	HC Ralenti (ppm)		HC Acel (ppm)		
							A

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	RESULTADO
	85.0	A

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS
Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCIÓN	
APROBADO	6 MESES	06/12/2022	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR



MONTOYA COTRINA JESUS ABEL
INGENIERO SUPERVISOR
CIP. 102533
RITEVE SAC

CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN

: DE AMBITO NACIONAL



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 19° DEL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N° 3671

Fecha Inspección: 06/06/2022

Firma del Ingeniero Supervisor

MONTAYA COTRINA JESÚS ABEL
INGENIERO SUPERVISOR
CIP. 102533
RITEVE SAC

"Resolución Directoral N° 035-2020-MTC/18"

De acuerdo al Oficio N° 438-2021-MTC/29 y a la fe de erratas de la Resolución Directoral N° 035-2020-MTC/18, "los certificados y/o informes de inspección técnica vehicular emitidos por los Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados por el MTC, a partir del 01 de enero de 2021, no requieren ser impresos en un papel de seguridad".
Para verificar validez del certificado ingresa a: <https://bit.ly/2IVYQDJ>