



REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

¡Somos tu revisión técnica LEGAL Y SEGURA!

Autorizado por MTC

Resolución Directorial N. 0558-2022-MTC/17.03

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2023-013-153-016666

Tipo de Inspección Inspección Técnica Vehicular Ordinaria

Fecha Inspección 02/10/2023 04:15:3

Informe de Inspección N°: 150835 - 144444

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	D7L536	7 Combustible	GASOLINA	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	M1	8 VIN / N° de Serie	3HGRM4870DG600512	14 Largo / Ancho / Alto	4.630 / 1.820 / 1.660
3 Marca	HONDA	9 N° de Motor	K24Z92507386	15 Color (es)	GRIS TITANIUM
4 Modelo	CR-V	10 Carrocería	SUV	16 Peso Neto (kg)	1,594
5 Año Fabricación	2,013	11 Marca Carrocería	HONDA	17 Peso Bruto (kg)	2,068
6 Kilometraje	115,095	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	474

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITY	CITY RTP	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regioscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta	Equipo N° KZZD-10 s1601113	Equipo N° KCH-18 s160115	Equipo N° KWQ-5 s160207	Equipo N° KSD-600M s160002	Equipo N° KCL-3 s1601117

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																							
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA											
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado					
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.							
1°	855	2.85	2.69	6	60	A					23	A											
2°	615	1.64	1.52	7			2°	615	1.62	1.68													

PRUEBA ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES					PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (m/m)	Resultado	Ejes	Medida (mm)		Tipo de Luz	Medida (Lux o C)		Alineamiento (m)	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
				Der.	Izq.		Der.	Izq.			Izq.		Izq.	
1°	1.62	A	1°	4.52	4.52	A	Bajas	14	15	OK / OK	A		68	
2°	0.95	A	2°	4.52	4.52	A	Altas	25	28	OK / OK	A		62	
							Alta Adicional						6	
							Nebuleros						Desv.	2
											Resultado	A	Resultado	A
											Resultado Final	A		A

EMISIONES DE GASES		T° Aceite (°C)	65 / 65	CO Ralentí (%)	0.10	CO Aceleración (%)	0.22	Resultado	A
	RPM	677 / 2515	CO + CO2 Ralentí (%)	15.62	CO + CO2 Acel.	(%)	15.22		
	Opacidad (m-1)		HC Ralentí (ppm)	68	HC Aceleración (ppm)		57		

EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	65.00	Resultado	A
-------------------	--	----------------	-------	-----------	---

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 08/05/2024


Ing. Pedro Horacio Mendoza
ING. CERTIFICADOR
CIP: 73657
R.T.P. - C.I.T.V. "SAN LUIS"

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN	DG-136-124317
APROBADO	12 MESES	02/10/2024	

SAN LUIS: Av. Circunvalación 2100 (Frente al Policlínico EsSalud San Luis)

ADVERTENCIA: Verifica la autenticidad ingresando su número de placa en: www.gob.pe/mtc. ¡EVITA FRAUDES!

Reservas ONLINE en: www.revisionestecnicasdelperu.com

REPÚBLICA DEL PERÚ

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR

SUNAF

Zona Registral No. IX

Oficina Registral : LIMA

Placa No.: D7L-536

Partida Registral : 52619717

Placa Ant :

DUA/DAM : 11B-2013-10-154330-1

Título: 2019-1406169

Fecha del Título: 14/06/2019



0900364476



PONTO CORONEL BEATRIZ PAOLA
Registrador Público
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

Datos del Vehículo

1C05209EC6

Categoría: M1

Cilindros

Marca: HONDA

Año Modelo: 2013

Cilindrada

Modelo: CR-V

Versión: EXL

Potencia

Color: GRIS TITANIUM

Ejes: 2

Transmisión

Motor: K24Z92507386

Asientos: 5

Capacidad

Combustible: GASOLINA

Pasejeros: 4

Litros

Form. Rodante: 4X4

Ruedas: 4

Alimentación

VIN: 3HGRM4870DG600512

Carrocería: SUV

Estado

Serie/Chasis: 3HGRM4870DG600512

Potencia: 140@7000

