

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CENTRO DE INSPECCIONES TÉCNICO VEHICULARES GRUPO J & J S.A.C.

R.D. N° 585-2021-MTC/17.03

Av. Los Ruiseñores N° 361 a 1 Cdra. del Óvalo de Santa Anita

960 860 510

adm.santaanita@grupoj-j.com

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2024-138-393-010704

Tipo de Inspección: ORDINARIA - COMPLEMENTARIA

Fecha Inspección: 25/11/2024

Informe de Inspección N°: 10345

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1	Placa	BCS795	7	Combustible	DIESEL	13	Asientos / Pasajeros	5/4
2	Categoría	N1	8	VIN / N° de Serie	8AJKA3CD6L3072215	14	Largo / Ancho / Alto	5.335 / 1.855 / 1.815
3	Marca	TOYOTA	9	N° de Motor	1GDD131301	15	Color(es)	BLANCO
4	Modelo	HILUX	10	Carrocería	PICK UP	16	Peso Neto (Kg.)	2147
5	Año de Fabricación	2019	11	Marca de carrocería	TOYOTA	17	Peso Bruto (Kg.)	2910
6	Kilometraje	94336	12	N° ejes / N° ruedas	2/4	18	Carga Útil (Kg.)	763

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITY	J & J	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	L1-MIXTA	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°
		20101601	20101601	20111802	0336	20101601

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENS									
FRENO DE SERVICIO					FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)	Desbalance (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)	Resultado	
		Der	Izq				Der	Izq	
1	1214	3,65	3,69	1,03	1	1214			
2	1025	2,68	2,55	4,65	2	1025	4,65	4,69	
3					3				
4					4				
5					5				

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				SUSPENSIÓN			
EJES	DESVIACIÓN (m/km)	Resultado	Medidas(mm)		Resultado	Medida (Lux ó C)		Alineamiento(1)		Resultado		Resultado	
			Der	Izq		Der	Izq						
1	0,98	A	6,25	6,54	A	Bajas	16	21	OK	OK	A	Izq.	69
2	1,12	A	5,98	5,56	A	Altas	41	46	OK	OK	A	Der.	60
3						Alta adicional						Desv.	1
4						Neblineras						Result.	A
5												Resultado Final	A

(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-IDER+ / INF-ISUP+

EMISIÓN DE GASES (no aplica para vehículos eléctricos)	T° Aceite (°C)	76	CO Ral (%)		CO AceI (%)		Resultado
	RPM	1512	CO + CO2 Ralenti (%)		CO+CO2 AceI (%)		
	Opac.(m-1)	0,93	HC Ral (ppm)		HC AceI (ppm)		

EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	Resultado
		75	A

IV.- OBSERVACIONES DETECTADAS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
--------	----------------------------	--------------

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PROXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 Meses	25/11/2025

Firma del Ingeniero Supervisor

ABANTO DIAZ, FRANCÉS ANDRÉ
Ing. Mecánico Electricista
C.I.P. N° 313719

SD-349-0039160

CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PÚBLICO DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC Y EN LOS ARTÍCULOS 19° Y 21° DEL REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEICULAR N° 10345

OBSERVACIONES:

Fecha de Inspección	25/11/2024
---------------------	------------

Firma del Ingeniero Supervisor


FRANCISCO DIAZ, FRANCISCO ANDRE
Mecanico Electricista
C.P. N° 313719

0010000