

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
REVISIONES TECNICAS GRUPO BLASAN PERU S.A.C.
AUTORIZADO CON R.D. N° 0759-2023-MTC/17.03

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

N° : C-2025-242-536-001464

Tipo de Inspección	ORDINARIA	Fecha de Inspección	12/03/2025	Informe de Inspección N°	0000010559-V1
--------------------	-----------	---------------------	------------	--------------------------	---------------

I. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO					
1	Placa	BDN162	7	Combustible	GASOLINA
2	Categoría	M1	8	VIN/N° de serie	8AJGX8GS2J0860059
3	Marca	TOYOTA	9	N° de motor	2TRA361323
4	Modelo	FORTUNER	10	Carrocería	SUV
5	Año de fab.	2017	11	Marca Carrocería	TOYOTA
6	Kilometraje	103959	12	N° ejes/n° ruedas	2 / 4
			13	Asientos / Pasajeros	7 / 6
			14	Largo / Ancho / Alto:	4.795 / 1.855 / 1.835
			15	Color(es)	PLATA METALICO
			16	Peso neto (kg.)	1983
			17	Peso bruto (Kg.)	2500
			18	Peso útil (kg.)	517

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITV	RT GRUPO BLASAN PERU S.A.C.	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacimetro	Regloscópico Luxómetro
Línea	MIXTA LIVIANOS	Equipo N° 18051207	Equipo N° 18051207	Equipo N° 18051207	Equipo N° 0149
					Equipo N° 18051207

III. RESULTADOS OBTENIDOS																		
PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA							
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Desequil- librio %	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1º	1000.00	3.65	3.54	3.01	64.80	APROBADO	1º	1000.00	0.00	0.00	54.75	APROBADO	1º	1000.00	0.00	0.00		
2º	983.00	2.78	2.65	4.68			2º	983.00	2.74	2.54			2º	983.00	0.00	0.00		
3º	0.00	0.00	0.00	0.00			3º	0.00	0.00	0.00			3º	0.00	0.00	0.00		
4º	0.00	0.00	0.00	0.00			4º	0.00	0.00	0.00			4º	0.00	0.00	0.00		
5º	0.00	0.00	0.00	0.00			5º	0.00	0.00	0.00			5º	0.00	0.00	0.00		
PRUEBA DE ALINEAMIENTO																		

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF DE NEUMATICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSION				
Ejes	Desviación (m/Km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado (2)	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o c)		Alineamiento	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
							Der.	Izq.			Izq.		Izq.	
1°	2.61	APROBADO	1°	3.00	APROBADO	Bajas	12.00	12.00		APROBADO	78.62		78.50	
2°	2.25	APROBADO	2°	3.00	APROBADO	Altas	20.00	20.00		APROBADO	74.00		74.00	
3°	0.00		3°	0.00		Alta Adicional	—	—			4.62		4.50	
4°	0.00		4°	0.00		Neblineros	10.00	10.00		APROBADO	Resultado	APROBA	Resultado	APROBA
5°	0.00		5°	0.00		(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+								
EMISIONES DE GASES (no aplica para vehículos eléctricos)			Tº Aceite (ºC)	71	CO Ralenti (%)	0.12	CO Acel (%)		0.15	Resultado	EMISIONES SONORAS Sonómetro (dB)			Resultado
			RPM	2457	CO + CO2 Ralenti (%)	12.42	CO + CO2 Acel (%)		12.50					
			Opacidad (m -jl)	—	HC Ralenti (ppm)	71.00	HC Acel (ppm)		74.00					
										APROBADO	71.00	APROBADO		

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS		
CODIGO	INTERPRETACION DE DEFECTOS	
	NO REGISTRA FALLAS	CLASIFICACION.

OBSERVACIONES:

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR.		
--	--	--

Resultado de la Inspección	Vigencia del certificado	Fecha de próxima inspección
APROBADO	Un (01) año	12/03/2026

Firma del Ingeniero Supervisor

CITV GRUPO BLASAN PERU SAC
ALEXANDER DOMENIQUE GERONIMO ONCEBAY
INGENIERO CERTIFICADOR
N° 10321