

La Victoria, 04 de enero de 2023

Señores:

UPL AYLLU S.A.C.

Presente

De nuestra consideración:

La presente tiene por finalidad saludarlos y a la vez informarles que la unidad que detallamos a continuación ha realizado su revisión para Certificado de Operatividad, en Mitsui Automotriz S. A.


▪ PLACA	: BTG-777
▪ MODELO	: HILUX
▪ MARCA	: TOYOTA
▪ COLOR	: BLANCO
▪ CLASE DE VEHICULO	: COMERCIAL
▪ AÑO DE FABRICACION	: 2022
▪ No. DE MOTOR	: 1GDG354094
▪ No. DE CHASIS	: 8AJKA3CD5P3106652
▪ KILOMETRAJE	: 70 KM
▪ FECHA DE ENTREGA	: 04-01-2023

El vehículo fue entregado al cliente en buenas condiciones técnicas de operatividad que se detalla en la Guía de entrega No.0054850.

Se deja constancia que el presente documento no genera responsabilidad alguna de Mitsui Automotriz S.A., por la falla o conservación de la unidad luego de la fecha de entrega, conforme a los servicios señalados anteriormente; lo cual deberá de ser evaluado conforme a lo establecido en el Certificado de Garantía del representante oficial de la marca en el país, Toyota del Perú S.A.

Se expide el presente informe a pedido del cliente, quien solicita que el presente documento sea emitido por la empresa que realizó el mantenimiento del vehículo.

Atentamente,


MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.
.....
VICTOR YAMASHIRO
Jefe de Servicio