

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

FECHA

1/3/2022

PLACA: ATP-847

Km ACTUAL **105.030**

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 1GD4274662

TECNICO: LUDMER HUAMALI

LUGAR: TALLER CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	CAMBIO	22/5/2021	84.450	
Plato de embrague	MANT/		84.450	
Disco de embrague	CAMBIO		84.450	
Nivel de líquido	OK		105.030	
Nivel de aceite Corona 1	OK		105.030	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	1/3/2022	105.030	110.000
Consumo de aceite	NO		105.030	
Fugas de aceite	NO		105.030	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK		105.030	
Fugas de aceite de motor	NO		105.030	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	1/3/2022	105.030	110.000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	1/3/2022	105.030	110.000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO		105.030	
Filtro de petróleo	OK	1/3/2022	105.030	110.000
Fugas de petróleo	NO		105.030	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	1/3/2022	105.030	
Bornes de baterías	OK		105.030	
Plumilla limpia parabrisa	OK		105.030	
Claxon	OK		105.030	
Luces de alta y baja	OK		105.030	
Luces de direccionales	OK		105.030	
Luces de estacionamiento	OK		105.030	
Luces de frenos	OK		105.030	
Luces de la cabina	OK		105.030	
Alarma de retroceso	OK		105.030	
Faro neblnero y pirata	OK		105.030	
Trico	OK		105.030	
Tablero de control	OK	1/3/2022	105.030	
			105.030	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	1/3/2022	105.030	

Ruidos en el interior	NO		105.030	
Fugas de aceite	NO		105.030	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	1/3/2022	105.030	
Crucetas	ENGRASE	1/3/2022	105.030	
Soportes de cardan	OK		105.030	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	1/3/2022	105.030	
Disco de Freno	C/2/DEL.	18/12/2018	105.030	
REGULACION DE FRENOS	OK	1/3/2022	105.030	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	50%	1/3/2022	105.030	
Estado de las zapatas	OK	1/3/2022	105.030	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	1/3/2022	105.030	
Balanceo y Alineamiento	SI	1/3/2022	105.030	
Deposito de Hidrolina	OK		105.030	
SERVO hidráulica de dirección	OK		105.030	
Terminales de dirección/Jebes	OK	1/3/2022	105.030	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	1/3/2022	105.030	
Amortiguadores	OK		105.030	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK		105.030	
Llanta de repuesto	OK		105.030	
Pernos y tuercas de llanta	OK		105.030	
Espárragos	OK		105.030	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO FILTRO	LIMPIEZA	1/3/2022	105.030	110.000
Espejos laterales	OK		105.030	
AIRE ACONDICIONADO	OK	1/3/2022	105.030	
Pisos	OK		105.030	
Tapiz de puertas	OK		105.030	
Chapas de puertas	OK		105.030	
Parabrisa y vidrios	OK	1/3/2022	105.030	
circulina	OK		105.030	
Extintor	OK	1/3/2022	105.030	