



REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

¡Somos tu revisión técnica LEGAL Y SEGURA!

Autorizado por: **MTC**

Resolución Directorial N. 290 - 2019 - MTC/17.03

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2022-013-296-001395

Tipo de Inspección: Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria

Fecha Inspección: 27/01/2022 10:02:41

Informe de Inspección N°: 37154 - 35707

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	ATP847	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	8AJKA8CDXH3168398	14 Largo / Ancho / Alto	5.335 / 1.855 / 1.815
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	1GD4274682	15 Color (es)	BLANCO
4 Modelo	HILUX	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (kg)	2,143
5 Año Fabricación	2,017	11 Marca Carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (kg)	2,910
6 Kilometraje	104,019	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	767

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CITV RTP	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta	Equipo N° Cosber s1712027	Equipo N° Cosber s1712025	Equipo N° Jévol s18010205	Equipo N° Cosber s171131	Equipo N° Cosber 1712028

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	1,335	4.82	5.20	7	75	A	2°	1,030	1.14	3.10	18	A						
2°	1,030	3.56	3.90	9														

PRUEBA ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES					PRUEBA DE SUSPENSIÓN								
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)		Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux o C)		Alineamiento (1)	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)					
				Der.	Izq.			Der.	Izq.				Izq.		Der.				
1°	0.20	A	1°	13.36	12.25	A	Bajas	12	22	OK/OK	A	Izq.	64	Izq.	66				
2°	0.00	A	2°	15.58	14.50	A	Altas	25	39	OK/OK	A	Der.	78	Der.	69				
							Alta Adicional					Desv.	14	Desv.	3				
							Neblineros					Resultado	A	Resultado	A				
							(1) Indica la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+									Resultado Final		A	

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	85	CO Ralenti (%)	CO Aceleración (%)	Resultado	EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	RPM	2658	CO + CO2 Ralenti (%)	CO + CO2 Acel. (%)				
	Opacidad (m -1)	1.50	HC Ralenti (ppm)	HC Aceleración (ppm)			65.00	A

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 07/09/2022

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
CIP N° 113027

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 MESES	27/01/2023

FG-261-027387

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO: Av. José Pardo 385 (Al frente del terminal pesquero)

ADVERTENCIA: Verifica la autenticidad ingresando su número de placa en www.rtp.pe

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



5.11 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCÍAS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : POR CUENTA PROPIA (ÁMBITO NACIONAL)



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte privado de mercancías ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 24° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 37154 - 35707

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 27/01/2022 10:02:49

Firma del Ingeniero Supervisor

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ
[Firma]
Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
C/P N° 113027