

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CENTRO DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES

REVISA PERÚ S.A.C.

R.D. N° 2702-2018-MTC/15

Av. Mateo Pumacahua Sub lote 18 de Sociedad Unión de Colonizadores,
Distrito de Villa el Salvador, Provincia y Departamento de Lima (Ref. al costado de Makro)

Teléfono: 01-6954750 Cel: 934 455 954

www.revisaperu.com - Correo electrónico: gerencia.operaciones@revisaperu.com

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2021-055-249-005009

Tipo de Inspección : Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria

Fecha Inspección : 08/06/2021

Informe de Inspección N° : 67609 - 58329

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	AWN858	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	8AJKA8CD0J3173731	14 Largo / Ancho / Alto	5.330 / 1.855 / 1.815
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	1GD4385981	15 Color (es)	BLANCO
4 Modelo	HILUX	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (kg)	2,147
5 Año Fabricación	2,018	11 Marca Carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (kg)	2,910
6 Kilometraje	73,448	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	763

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	REVISA PERÚ	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta 1	Equipo N° Jevol s18051208	Equipo N° Jevol s18051208	Equipo N° Jevol s18051208	Equipo N° TecnoLux s0170	Equipo N° Jevol s18051208

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS													
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO				FRENO DE EMERGENCIA			
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Deseq. (%)	Efficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Efficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)
		Der.	Izq.					Der.	Izq.				Der.
1°	1,241	3.69	3.99	8									
2°	988	2.36	2.58	9		2°	988	1.95	3.91				
				58	A				27	A			

PRUEBA ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux o C)	Alineamiento (1)	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)		
				Der.	Izq.		Der.	Izq.					
1°	0.88	A	1°	5.78	6.23	Bajas	15	14	OK OK	Izq.	74	Izq.	71
2°	0.51	A	2°	8.30	7.12	Altas	28	27	OK OK	Der.	65	Der.	69
						Alta Adicional				Desv.	12	Desv.	3
						Neblieros				Resultado	A	Resultado	A
										Resultado Final			A

EMISIONES	T° Aceite (°C)	79	CO Ralenti (%)	CO Aceleración (%)	Resultado	EMISIONES	Sonómetro (dB)	Resultado
DE	RPM	2655	CO + CO2 Ralenti (%)	CO + CO2 Acel. (%)	A	SONORAS	74.20	A
GASES	Opacidad (m -1)	0.89	HC Ralenti (ppm)	HC Aceleración (ppm)				

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Agencia SOAT/CAT: 25/05/2022,
Adjunta Declaración Jurada de ITV inicial

[Firma]
REVISA PERÚ SAC

Luis J. Lezama Cortegán
ING. MECÁNICO
R. CIP: 130524

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN	
APROBADO	12 MESES	08/06/2022	CI-218-000047795

Firma del Ingeniero Supervisor

5.9 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : MERCANCIAS EN GENERAL (ÁMBITO NACIONAL)



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 67609 - 58329

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 08/06/2021

Firma del Ingeniero Supervisor

REVISA PERU SAC

Luis J. Lezama Cortegar
ING. MECÁNICO
R. CIP: 130524

CT-218-00041129

08/06/2021

12 MESES

APROBADO