

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

FECHA

17/02/2022

PLACA: AWN-879

Km ACTUAL

109,975

MARCA: TOYOTA

LUGAR

TALLER CENTRAL

SJM

Nº DE MOTOR: 1GD4385964

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	14/12/2021	105,284	
Plato de embrague	OK	17/02/2022	109,975	
Disco de embrague	OK	17/02/2022	109,975	
Nivel de líquido	OK		109,975	
Nivel de aceite Corona 1	AUMENTO	17/02/2022	109,975	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	17/02/2022	109,975	115,000
Consumo de aceite	NO		109,975	
Fugas de aceite	NO		109,975	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK		109,975	
Fugas de aceite de motor	NO		109,975	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	17/02/2022	109,975	120,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	17/02/2022	109,975	115,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO		109,975	
Filtro de petróleo	CAMBIO	17/02/2022	109,975	120,000
Fugas de petróleo	NO		109,975	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	17/02/2022	109,975	
Bornes de baterías	OK		109,975	
Plumilla limpia parabrisa	OK		109,975	
Claxon	OK		109,975	
Luces de alta y baja	OK		109,975	
Luces de direccionales	OK		109,975	
Luces de estacionamiento	OK		109,975	
Luces de frenos	OK		109,975	
Luces de la cabina	OK		109,975	
Alarma de retroceso	OK		109,975	
Faro neblnero y pirata	OK		109,975	
Trico	OK		109,975	
Tablero de control	OK	17/02/2022	109,975	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	17/02/2022	109,975	
Ruidos en el interior	NO		109,975	
Fugas de aceite	NO	17/02/2022	109,975	

ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	17/02/2022	109,975	
Crucetas	ENGRASE	17/02/2022	109,975	
Soportes de cardan	OK		109,975	
SISTEMA DE FRENO				
DISCO DE FRENO	OK	17/02/2022	109,975	
REGULACION DE FRENOS	REGULO	17/02/2022	109,975	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	60%		109,975	
Estado de las zapatas posteriores	OK		109,975	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	17/02/2022	109,975	
Deposito de Hidrolina	OK		109,975	
SERVO hidráulica de dirección	OK		109,975	
Terminales de dirección/Jebes	OK		109,975	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	17/02/2022	109,975	
Amortiguadores	OK		109,975	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	17/02/2022	109,975	
Llanta de repuesto	OK	17/02/2022	109,975	
Pernos y tuercas de llanta	OK		109,975	
Espárragos	OK		109,975	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	CAMBIO	17/02/2022	109,975	120,000
Espejos laterales	OK		109,975	
Correa de seguridad	OK		109,975	
Pisos	OK		109,975	
Tapiz de puertas	OK		109,975	
FUNDAS DE ASIENTO	OK	17/02/2022	109,975	
Parabrisa y vidrios	OK	17/02/2022	109,975	
circulina	OK	17/02/2022	109,975	