

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BCM-741

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 1GDG108130

FECHA
Km ACTUAL

54.749

10/4/2022

TECNICO: LUDMER HUAMALI
LUGAR: TALLER CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	18/10/2021	40.119	
Plato de embrague	OK		54.749	
Disco de embrague	OK		54.749	
Nivel de líquido	OK		54.749	
Nivel de aceite Corona 1	OK		54.749	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	10/4/2022	54.749	60.000
Consumo de aceite	NO		54.749	
Fugas de aceite	NO		54.749	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK		54.749	
Fugas de aceite de motor	NO		54.749	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	10/4/2022	54.749	60.000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	10/4/2022	54.749	60.000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO		54.749	
Filtro de petróleo	OK	10/4/2022	54.749	60.000
Fugas de petróleo	NO		54.749	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	10/4/2022	54.749	
Bornes de baterías	OK		54.749	
Plumilla limpia parabrisa	OK		54.749	
Claxon	OK		54.749	
Luces de alta y baja	OK		54.749	
Luces de direccionales	OK		54.749	
Luces de estacionamiento	OK		54.749	
Luces de frenos	OK		54.749	
Luces de la cabina	OK		54.749	
Alarma de retroceso	OK		54.749	
Faro neblinero y pirata	OK		54.749	
Trico	OK		54.749	
Tablero de control	OK	10/4/2022	54.749	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	10/4/2022	54.749	
Ruidos en el interior	NO		54.749	
Fugas de aceite	NO		54.749	

ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	10/4/2022	54.749	
Crucetas	ENGRASE	10/4/2022	54.749	
Soportes de cardan	OK		54.749	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	10/4/2022	54.749	
REGULACION DE FRENOS	REGULO	10/4/2022	54.749	
Estado de las PASTILLAS	50%		54.749	
Estado de las zapatas posteriores	OK		54.749	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	10/4/2022	54.749	
Deposito de Hidrolina	OK		54.749	
SERVO hidráulica de dirección	OK		54.749	
Terminales de dirección/Jebes	OK		54.749	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	10/4/2022	54.749	
Amortiguadores	OK		54.749	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	10/4/2022	54.749	
Llanta de repuesto	OK		54.749	
Pernos y tuercas de llanta	OK		54.749	
Espárragos	OK		54.749	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	10/4/2022	54.749	60.000
Espejos laterales	OK		54.749	
Correa de seguridad	OK		54.749	
Pisos	OK		54.749	
Tapiz de puertas	OK		54.749	
Chapas de puertas	OK		54.749	
Parabrisa y vidrios	OK	10/4/2022	54.749	
circulina	OK	10/4/2022	54.749	