



REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

¡Somos tu revisión técnica **LEGAL Y SEGURA!**

Autorizado por: **MTC**

Resolución Directorial N. 290 - 2019 - MTC/17.03

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2021-013-296-011278

Tipo de Inspección : Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria Fecha Inspección : 04/12/2021 12:46:41 Informe de Inspección N° : 33593 - 32288

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1	Placa	BCM741	7	Combustible	DIESEL	13	Asientos / Pasajeros	5 / 4
2	Categoría	N1	8	VIN / N° de Serie	8AJKA8CD7K3186865	14	Largo / Ancho / Alto	5.330 / 1.855 / 1.815
3	Marca	TOYOTA	9	N° de Motor	1GDG108130	15	Color (es)	BLANCO
4	Modelo	HILUX	10	Carrocería	PICK UP	16	Peso Neto (kg)	2,147
5	Año Fabricación	2,019	11	Marca Carrocería	TOYOTA	17	Peso Bruto (kg)	2,910
6	Kilometraje	43,509	12	N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18	Peso Útil (kg)	763

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CITV RTP	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta	Equipo N° Cosber s1712027	Equipo N° Cosber s1712025	Equipo N° Jevol s18010205	Equipo N° Cosber s171131	Equipo N° Cosber 1712028

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	1,358	5.33	6.10	13	79	A					26	A						
2°	1,071	3.64	3.71	2			2°	1,071	2.50	3.73								

PRUEBA ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN					
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)		Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux o C)		Alineamiento (1)	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
				Der.	Izq.			Der.	Izq.			Izq.		Izq.	
1°	0.20	A	1°	7.70	7.65	A	Bajas	14	17	OK OK	A	Izq.	81	Izq.	76
2°	0.00	A	2°	7.54	7.50	A	Altas	30	32	OK OK	A	Der.	84	Der.	70
							Alta Adicional					Desv.	4	Desv.	8
							Neblineros					Resultado	A	Resultado	A
(1) Indica la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+															
Resultado Final												A			

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	84	CO Ralentí (%)	CO Aceleración (%)	Resultado	EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	RPM	2933	CO + CO2 Ralentí (%)	CO + CO2 Acel. (%)			76.00	A
	Opacidad (m -1)	0.41	HC Ralentí (ppm)	HC Aceleración (ppm)				

DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 08/11/2022

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
CIP N° 113027

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 MESES	04/12/2022

Firma del Ingeniero Supervisor

DG-261-024648

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO: Av. José Pardo 385 (Al frente del terminal pesquero)

**5.9 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL
DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECIALES NO CON
RESIDUOS PELIGROS**

CLASE DE AUTORIZACIÓN : MERCANCÍAS EN GENERAL (ÁMBITO NAC



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte publico de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 33593 - 32288

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 04/12/2021 12:46:49

RTP REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

MARCA: _____
MODELO: _____
FECHA DE INSPECCIÓN: _____
FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: _____
CIUDAD: _____

Firma del Ingeniero Supervisor

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

Edson Vilchez García
Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
CIP N° 113027