

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BCM-807

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 1GD-G100703

FECHA:

5/04/2022

Km ACTUAL

50,789

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

LUGAR:

TALLER CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	25/10/2021	44,837	
Plato de embrague	OK		50,789	
Disco de embrague	OK		50,789	
Nivel de líquido	OK		50,789	
Nivel de aceite Corona 1	OK		50,789	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	5/04/2022	50,789	55,000
Consumo de aceite	NO		50,789	
Fugas de aceite	NO		50,789	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK		50,789	
Fugas de aceite de motor	NO		50,789	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	5/04/2022	50,789	60,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	5/04/2022	50,789	55,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO		50,789	
Filtro de petróleo	CAMBIO	5/04/2022	50,789	60,000
Fugas de petróleo	NO		50,789	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	5/04/2022	50,789	
Bornes de baterías	OK		50,789	
Plumilla limpia parabrisa	OK		50,789	
Claxon	OK		50,789	
Luces de alta y baja	OK		50,789	
Luces de direccionales	OK		50,789	
Luces de estacionamiento	OK		50,789	
Luces de frenos	OK		50,789	
Luces de la cabina	OK		50,789	
Alarma de retroceso	OK		50,789	
Faro neblnero y pirata	OK		50,789	
Trico	OK		50,789	
Tablero de control	OK	5/04/2022	50,789	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	5/04/2022	50,789	
Ruidos en el interior	NO		50,789	
Fugas de aceite	NO		50,789	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				

Cardanes	ENGRASE	5/04/2022	50,789	
Crucetas	ENGRASE	5/04/2022	50,789	
Soportes de cardan	OK		50,789	
SISTEMA DE FRENO				
DISCOS DELANTEROS	OK	5/04/2022	50,789	
REGULACION DE FRENOS	SI	5/04/2022	50,789	
Estado de las PASTILLAS	80%	5/04/2022	50,789	
Estado de las zapatas posteriores	40%	5/04/2022	50,789	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	5/04/2022	50,789	
Deposito de Hidrolina	OK		50,789	
SERVO hidráulica de dirección	OK		50,789	
Terminales de dirección/Jebes	OK		50,789	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	5/04/2022	50,789	
Amortiguadores	OK		50,789	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	5/04/2022	50,789	
Llanta de repuesto	OK		50,789	
Pernos y tuercas de llanta	OK		50,789	
Espárragos	OK		50,789	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	5/04/2022	50,789	60,000
Espejos laterales	OK		50,789	
Correa de seguridad	OK		50,789	
Pisos	OK		50,789	
Tapiz de puertas	OK		50,789	
Chapas de puertas	OK		50,789	
Parabrisa y vidrios	OK	5/04/2022	50,789	
circulina	OK	5/04/2022	50,789	