

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

FECHA

PLACA: BLR-887

Km ACTUAL

15.456

2/4/2022

MARCA: MITSUBISHI L-200

Nº DE SERIE: MMBJJKL10NH021388

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

Nº DE MOTOR: 4N15UHL2733

LUGAR

TALLER CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	15/12/2021	9.809	
Plato de embrague	OK		15.456	
Disco de embrague	OK		15.456	
Nivel de líquido	OK		15.456	
Nivel de aceite Corona 1	ok	2/4/2022	15.456	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	2/4/2022	15.456	20.000
Consumo de aceite	NO		15.456	
Fugas de aceite	NO		15.456	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	2/4/2022	15.456	
Fugas de aceite de motor	NO		15.456	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	2/4/2022	15.456	20.000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	2/4/2022	15.456	20.000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	2/4/2022	15.456	
Filtro de petróleo	OK	2/4/2022	15.456	20.000
Fugas de petróleo	NO	2/4/2022	15.456	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	2/4/2022	15.456	
Bornes de baterías	OK		15.456	
Plumilla limpia parabrisa	OK	2/4/2022	15.456	
Claxon	OK		15.456	
Luces de alta y baja	OK	2/4/2022	15.456	
Luces de direccionales	OK		15.456	
Luces de estacionamiento	OK	2/4/2022	15.456	
Luces de frenos	OK		15.456	
Luces de la cabina	OK	2/4/2022	15.456	
Alarma de retroceso	OK		15.456	
Faro neblnero y pirata	OK	2/4/2022	15.456	
Trico	OK	2/4/2022	15.456	
Tablero de control	OK		15.456	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	2/4/2022	15.456	
Ruidos en el interior	NO		15.456	
Fugas de aceite	NO	2/4/2022	15.456	

ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	2/4/2022	15.456	
Crucetas	ENGRASE	2/4/2022	15.456	
Soportes de cardan	OK		15.456	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de DISCOS	OK	2/4/2022	15.456	
REGULACION DE FRENOS	SI		15.456	
Estado de las PASTILLAS	80%	2/4/2022	15.456	
Estado de las zapatas posteriores	OK	2/4/2022	15.456	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	2/4/2022	15.456	
Deposito de Hidrolina	OK		15.456	
SERVO hidráulica de dirección	OK	2/4/2022	15.456	
Alineamiento de dirección/balanceo	OK	2/4/2022	15.456	
Terminales de dirección/Jebes	OK	2/4/2022	15.456	
SUSPENSIÓN				
MUELLES	OK		15.456	
Amortiguadores	OK	2/4/2022	15.456	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	2/4/2022	15.456	
Llanta de repuesto	OK		15.456	
Pernos y tuercas de llanta	OK	2/4/2022	15.456	
Espárragos	OK	2/4/2022	15.456	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	2/4/2022	15.456	20000
Espejos laterales retrovisores	OK	2/4/2022	15.456	
Correa de seguridad	OK		15.456	
Pisos	OK		15.456	
Chapas de puertas/ cremallera	OK	2/4/2022	15.456	
Parabrisa y vidrios	OK		15.456	
circulina	OK	2/4/2022	15.456	