

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL**CUADRO DE MANTENIMIENTO**

FECHA

PLACA: BLS-744

Km ACTUAL

14.937

2/4/2022

MARCA: MITSUBISHI L-200

N° DE SERIE: MMBJJKL10NH019092

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

N° DE MOTOR: 4N15UHK9401

LUGAR

TALLER CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	15/11/2021	5.014	
Plato de embrague	OK		14.937	
Disco de embrague	OK		14.937	
Nivel de líquido	OK		14.937	
Nivel de aceite Corona 1	OK	2/4/2022	14.937	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	2/4/2022	14.937	20.000
Consumo de aceite	NO		14.937	
Fugas de aceite	NO		14.937	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	2/4/2022	14.937	
Fugas de aceite de motor	NO		14.937	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	2/4/2022	14.937	20.000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	2/4/2022	14.937	20.000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	2/4/2022	14.937	
Filtro de petróleo	OK	2/4/2022	14.937	20.000
Fugas de petróleo	NO	2/4/2022	14.937	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	2/4/2022	14.937	
Bornes de baterías	OK		14.937	
Plumilla limpia parabrisa	OK	2/4/2022	14.937	
Claxon	OK		14.937	
Luces de alta y baja	OK	2/4/2022	14.937	
Luces de direccionales	OK		14.937	
Luces de estacionamiento	OK	2/4/2022	14.937	
Luces de frenos	OK		14.937	
Luces de la cabina	OK	2/4/2022	14.937	
Alarma de retroceso	OK		14.937	
Faro neblnero y pirata	OK	2/4/2022	14.937	
Trico	OK	2/4/2022	14.937	
Tablero de control	OK		14.937	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	2/4/2022	14.937	
Ruidos en el interior	NO		14.937	
Fugas de aceite	NO	2/4/2022	14.937	

ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	2/4/2022	14.937	
Crucetas	ENGRASE	2/4/2022	14.937	
Soportes de cardan	OK		14.937	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de DISCOS	OK	2/4/2022	14.937	
REGULACION DE FRENOS	SI		14.937	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	80%	2/4/2022	14.937	
Estado de las zapatas posteriores	OK	2/4/2022	14.937	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	2/4/2022	14.937	
Deposito de Hidrolina	OK		14.937	
SERVO hidráulica de dirección	OK	2/4/2022	14.937	
Alineamiento de dirección/balanceo	OK	2/4/2022	14.937	
Terminales de dirección/Jebes	OK	2/4/2022	14.937	
SUSPENSIÓN				
MUELLES	OK		14.937	
Amortiguadores	OK	2/4/2022	14.937	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	2/4/2022	14.937	
Llanta de repuesto	OK		14.937	
Pernos y tuercas de llanta	OK	2/4/2022	14.937	
Espárragos	OK	2/4/2022	14.937	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	2/4/2022	14.937	20.000
Espejos laterales retrovisores	OK	2/4/2022	14.937	
Correa de seguridad	OK		14.937	
Pisos	OK		14.937	
Chapas de puertas/ cremallera	OK	2/4/2022	14.937	
Parabrisa y vidrios	OK		14.937	
circulina	OK	2/4/2022	14.937	