

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: API-857

MARCA: NISSAN

Nº DE MOTOR: YD25642546GP

Km ACTUAL **129,952**

FECHA: 22/01/2022

TECNICO: LUDMER HUAMALI

LUGAR: TALLER CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	13/09/2021	122,600	
Plato de embrague	OK		129,952	
Disco de embrague	OK		129,952	
Nivel de líquido	OK		129,952	
Nivel de aceite Corona 1	ok	22/01/2022	129,952	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	22/01/2022	129,952	135,000
Consumo de aceite	NO		129,952	
Fugas de aceite	NO		129,952	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK		129,952	
Fugas de aceite de motor	NO		129,952	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	22/01/2022	129,952	140,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	22/01/2022	129,952	135,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO		129,952	
Filtro de petróleo	CAMBIO	22/01/2022	129,952	140,000
INYECTORES	MANTENIMIENTO	20/07/2021	120,600	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	22/01/2022	129,952	
Bornes de baterías	OK		129,952	
Plumilla limpia parabrisa	OK		129,952	
Claxon	OK		129,952	
Luces de alta y baja	OK		129,952	
Luces de direccionales	OK		129,952	
Luces de estacionamiento	OK		129,952	
Luces de frenos	OK		129,952	
Luces de la cabina	OK		129,952	
Alarma de retroceso	OK		129,952	
Faro neblnero y pirata	OK		129,952	
Trico	OK	22/01/2022	129,952	
Tablero de control	OK		129,952	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	22/01/2022	129,952	
Ruidos en el interior	NO		129,952	
Fugas de aceite	NO		129,952	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	22/01/2022	129,952	
Crucetas	ENGRASE	22/01/2022	129,952	

Soportes de cardan	OK		129,952	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de DISCOS	OK		129,952	
REGULACION DE FRENOS	SI		129,952	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	70%	22/01/2022	129,952	
Estado de las zapatas posteriores	OK	22/01/2022	129,952	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK		129,952	
Deposito de Hidrolina	OK		129,952	
SERVO hidráulica de dirección	OK		129,952	
Alineamiento de dirección/balanceo	OK	22/01/2022	129,952	
Terminales de dirección/Jebes	OK		129,952	
SUSPENSIÓN				
MUELLES	OK		129,952	
Amortiguadores	C/LADO COPILOTO	22/06/2021	129,952	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	CAMBIO/4	26/06/2020	129,952	
Llanta de repuesto	OK		129,952	
Pernos y tuercas de llanta	OK		129,952	
Espárragos	OK		129,952	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	CAMBIO	22/01/2022	129,952	140,000
Espejos laterales retrovisores	OK		129,952	
Correa de seguridad	OK		129,952	
Pisos	OK		129,952	
Chapas de puertas/ cremallera	OK	22/01/2022	129,952	
Parabrisa y vidrios	OK		129,952	
circulina	OK	22/01/2022	129,952	
Extintor	CAMBIO	22/01/2022	129,952	