



REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

¡Somos tu revisión técnica LEGAL Y SEGURA!

Autorizado por: **MTC**

Resolución Directorial N. 290 - 2019 - MTC/17.03

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2022-013-296-003944

Tipo de Inspección : Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria

Fecha Inspección : 13/04/2022 04:36 D

Informe de Inspección N° : 40397 - 38873

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	API857	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	3N6CD33B8GK853438	14 Largo / Ancho / Alto	5.258 / 1.850 / 1.835
3 Marca	NISSAN	9 N° de Motor	YD25642546P	15 Color (es)	BLANCO
4 Modelo	NP300 FRONTIER	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (kg)	1.959
5 Año Fabricación	2.016	11 Marca Carrocería	NISSAN	17 Peso Bruto (kg)	2.910
6 Kilometraje	133.749	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	951

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CITV RTP	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta	Equipo N° Cosber s1712027	Equipo N° Cosber s1712025	Equipo N° Jevol s18010205	Equipo N° Cosber s171131	Equipo N° Cosber 1712028

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS									
FRENO DE SERVICIO					FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Deseq. (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Result	
		Der.	Izq.				Der.	Izq.	
1°	1.307	4.06	4.87	17					
2°	971	2.89	3.30	12	2°	971	2.73	2.81	25
				68					A

PRUEBA ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS		
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)	Resultado
				Der.	Izq.
1°	5.00	A	1°	8.77	8.65
2°	0.00	A	2°	8.44	8.30

PRUEBA DE LUCES			
Tipo de Luz	Medida (Lux o C)	Alineamiento (°)	Resultado
	Der.	Izq.	
Bajas	15	16	OK OK
Altas	27	23	OK OK
Alta Adicional			
Neblineros			

PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Delantera (%)		Posterior (%)	
Izq.	84	Izq.	76
Der.	81	Der.	72
Desv.	3	Desv.	4
Resultado	A	Resultado	A
Resultado Final	A		

EMISIONES	T° Aceite (°C)	79	CO Ralentí (%)	CO Aceleración (%)	Resultado
DE	RPM	2833	CO + CO2 Ralentí (%)	CO + CO2 Acel. (%)	
GASES	Opacidad (m-1)	0.54	HC Ralentí (ppm)	HC Aceleración (ppm)	A

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	75.00	A

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
D.1.7	PRUEBA DE FRENOS EN EL FRENOMETRO - Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje delantero entre 15 y 20%	LEVE

Vigencia SOAT/CAT: 11/11/2022

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ
Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
CIP/N° 113027

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 MESES	13/04/2023

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO: Av. José Pardo 385 (Al frente del terminal pesquero)

ADVERTENCIA: Verifica la autenticidad ingresando su número de placa en: www.gob.pe/mtc EVITA FRAUDES! Reservas ONLINE en: www.revisionestecnicasdeloperu.com

Scanned with CamScanner



REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

5.9 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : MERCANCÍAS EN GENERAL (ÁMBITO NACIONAL)



MARCA:

MODELO:

FECHA DE INSPECCIÓN:

FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:

CIUDAD:

Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 40397 - 38873

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 13/04/2022 04:36:04

Firma del Ingeniero Supervisor

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

Edson Vilchez García
Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
CIP N° 113027

888888