

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: AXK-868

Km ACTUAL **130.773**

FECHA

26/3/2022

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 1GD-4445255

TECNICO:

LUDMER

TALLER

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	CAMBIO	16/12/2019		
Plato de embrague	OK			
Disco de embrague	CAMBIO	16/12/2019		
Nivel de líquido	OK			
Nivel de aceite Corona 1	OK	26/3/2022	130.773	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	26/3/2022	130.773	135.000
Consumo de aceite	NO		130.773	
Fugas de aceite	NO		130.773	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	26/3/2022	130.773	
Fugas de aceite de motor	NO		130.773	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	26/3/2022	130.773	140.000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	26/3/2022	130.773	135.000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	26/3/2022	130.773	
Filtro de petróleo	CAMBIO	26/3/2022	130.773	140.000
Fugas de petróleo	NO		130.773	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	26/3/2022	130.773	
Bornes de baterías	OK		130.773	
Plumilla limpia parabrisa	OK		130.773	
Claxon	OK		130.773	
Luces de alta y baja	OK		130.773	
Luces de direccionales	OK		130.773	
Luces de estacionamiento	OK		130.773	
Luces de frenos	OK		130.773	
Luces de la cabina	OK		130.773	
Alarma de retroceso	OK		130.773	
Faro neblnero y pirata	OK		130.773	
Trico	OK	26/3/2022	130.773	
Tablero de control	OK	26/3/2022	130.773	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	26/3/2022	130.773	
Ruidos en el interior	NO		130.773	
Fugas de aceite	NO	26/3/2022	130.773	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	26/3/2022	130.773	
Crucetas	ENGRASE	26/3/2022	130.773	
Soportes de cardan	OK	26/3/2022	130.773	

SISTEMA DE FRENO				
Estado de DISCOS	OK	26/3/2022	130.773	
REGULACION DE FRENOS	SI		130.773	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	70%	26/3/2022	130.773	
Estado de las zapatas posteriores	OK	26/3/2022	130.773	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	26/3/2022	130.773	
Deposito de Hidrolina	OK	26/3/2022	130.773	
SERVO hidráulica de dirección	OK		130.773	
Alineamiento de dirección/balanceo	OK	26/3/2022	130.773	
Terminales de dirección/Jebes	OK	26/3/2022	130.773	
SUSPENSIÓN				
MUELLES	OK	26/3/2022	130.773	
RADIADOR	OK	26/3/2022	130.773	
Amortiguadores	OK	26/3/2022	130.773	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	26/3/2022	130.773	
Llanta de repuesto	OK		130.773	
Pernos y tuercas de llanta	OK		130.773	
Espárragos	OK	26/3/2022	130.773	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	26/3/2022	130.773	140.000
Espejos laterales retrovisores	OK		130.773	
Correa de seguridad	OK		130.773	
Pisos	OK		130.773	
Chapas de puertas/ cremallera	OK	26/3/2022	130.773	
Parabrisa y vidrios	OK		130.773	
circulina	OK	26/3/2022	130.773	