

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

REPORTE DE MANTENIMIENTO

26/3/2022

PLACA: AYP-860

Km ACTUAL

80.665

MARCA: TOYOTA HILUX

LUGAR

TALLER CENTRAL SJM

Nº DE MOTOR: 1GD4422617

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	CAMBIO	4/3/2020	40.990	
Plato de embrague	OK		40.990	
Disco de embrague	OK		40.990	
Nivel de líquido	OK	26/3/2022	80.665	
Nivel de aceite Corona 1	OK	26/3/2022	80.665	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	26/3/2022	80.665	85.000
Consumo de aceite	NO	26/3/2022	80.665	
Fugas de aceite	NO	26/3/2022	80.665	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	26/3/2022	80.665	
Fugas de aceite de motor	NO	26/3/2022	80.665	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	26/3/2022	80.665	90.000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	26/3/2022	80.665	85.000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	26/3/2022	80.665	
Filtro de petróleo	CAMBIO	26/3/2022	80.665	90.000
Fugas de petróleo	NO	26/3/2022	80.665	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	26/3/2022	80.665	
Bornes de baterías	OK		80.665	
Plumilla limpia parabrisa	OK		80.665	
Claxon	OK		80.665	
Luces de alta y baja	OK		80.665	
Luces de direccionales	OK		80.665	
Luces de estacionamiento	OK		80.665	
Luces de frenos	OK		80.665	
Luces de la cabina	OK		80.665	
Alarma de retroceso	OK		80.665	
Faro neblnero y pirata	OK		80.665	
Trico	OK		80.665	
Tablero de control	OK	26/3/2022	80.665	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	26/3/2022	80.665	
Ruidos en el interior	NO		80.665	
Fugas de aceite	NO	26/3/2022	80.665	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	26/3/2022	80.665	
Crucetas	ENGRASE	26/3/2022	80.665	
Soportes de cardan	OK	26/3/2022	80.665	

			80.665	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	26/3/2022	80.665	
REGULACION DE FRENOS	SI	26/3/2022	80.665	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	60%	26/3/2022	80.665	
Estado de las zapatas posteriores	OK	26/3/2022	80.665	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	26/3/2022	80.665	
Deposito de Hidrolina	OK		80.665	
SERVO hidráulica de dirección	OK		80.665	
Terminales de dirección/Jebes	OK	26/3/2022	80.665	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	26/3/2022	80.665	
Amortiguadores	OK		80.665	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	26/3/2022	80.665	
Llanta de repuesto	OK		80.665	
Pernos y tuercas de llanta	OK		80.665	
balanceo de ruedas	SI		80.665	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO FILTRO	LIMPIEZA	26/3/2022	80.665	90.000
Espejos laterales	OK		80.665	
Correa de seguridad	OK		80.665	
Tapiz de puertas	OK		80.665	
REVICION TECNICA	OK	26/3/2022	80.665	
circulina	OK	26/3/2022	80.665	