

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: AZZ-759

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 2GD4599906

Km ACTUAL

49,886

FECHA

21/12/2021

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

LUGAR:

TALLER CENTAL SJM

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	14/08/2021	44,000	
Plato de embrague	OK		49,886	
Disco de embrague	OK	21/12/2021	49,886	
Nivel de líquido	OK		49,886	
Nivel de aceite Corona 1	OK	21/12/2021	49,886	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	21/12/2021	49,886	55,000
Consumo de aceite	NO		49,886	
Fugas de aceite	NO	21/12/2021	49,886	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	21/12/2021	49,886	
Fugas de aceite de motor	NO	21/12/2021	49,886	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	21/12/2021	49,886	60,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	21/12/2021	49,886	55,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	21/12/2021	49,886	
Filtro de petróleo	CAMBIO	21/12/2021	49,886	60,000
Fugas de petróleo	NO	21/12/2021	49,886	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	21/12/2021	49,886	
Bornes de baterías	OK	21/12/2021	49,886	
Plumilla limpia parabrisa	OK	21/12/2021	49,886	
Claxon	OK		49,886	
Luces de alta y baja	OK		49,886	
Luces de direccionales	OK	21/12/2021	49,886	
Luces de estacionamiento	OK		49,886	
Luces de frenos	OK	21/12/2021	49,886	
Luces de la cabina	OK		49,886	
Alarma de retroceso	OK	21/12/2021	49,886	
Faro neblnero y pirata	OK	21/12/2021	49,886	
Trico	OK		49,886	
Tablero de control	OK		49,886	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	21/12/2021	49,886	
Ruidos en el interior	NO		49,886	
Fugas de aceite	NO		49,886	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	21/12/2021	49,886	

Crucetas	ENGRASE	21/12/2021	49,886	
Soportes de cardan	OK		49,886	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	21/12/2021	49,886	
REGULACION DE FRENOS	SI	21/12/2021	49,886	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	CAMBIO	21/12/2021	49,886	
Estado de las zapatas posteriores	CAMBIO	21/12/2021	49,886	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	21/12/2021	49,886	
Deposito de Hidrolina	OK	21/12/2021	49,886	
SERVO hidráulica de dirección	OK	21/12/2021	49,886	
Alineamiento de dirección/balanceo	OK	21/12/2021	49,886	
Terminales de direccion/ rack	OK	21/12/2021	49,886	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	21/12/2021	49,886	
Amortiguadores	OK	21/12/2021	49,886	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	21/12/2021	49,886	80,000
Llanta de repuesto	OK	21/12/2021	49,886	
Pernos y tuercas de llanta	OK		49,886	
Espárragos	OK	21/12/2021	49,886	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	CAMBIO	21/12/2021	49,886	60,000
Espejos laterales retrovisores	OK		49,886	
Correa de seguridad	OK		49,886	
CONOS DE SEGURIDAD	OK	21/12/2021	49,886	
circulina	OK	21/12/2021	49,886	
EXTINTOR	OK	23/02/2022	95,000	