



REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

¡Somos tu revisión técnica LEGAL Y SEGURA!

Autorizado por: MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Resolución Directorial N. 290 - 2019 - MTC/17

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2021-013-296-012106

Tipo de Inspección: Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria

Fecha Inspección: 21/12/2021 07:49:5

Informe de Inspección N°: 34747 - 33373

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	AZZ759	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	8AJJB8DD9K4277427	14 Largo / Ancho / Alto	5.330 / 1.855 / 1.815
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	2GD4599906	15 Color (es)	BLANCO
4 Modelo	HILUX	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (kg)	2.052
5 Año Fabricación	2019	11 Marca Carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (kg)	2.810
6 Kilometraje	49.893	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	758

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITY	CITY RTP	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta	Equipo N° Cosber s1712027	Equipo N° Cosber s1712025	Equipo N° Jevol s18010205	Equipo N° Cosber s171131	Equipo N° Cosber 1712028

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																				
FRENO DE SERVICIO							FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA							
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado		
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.				
1°	1,249	4.33	4.78	9	72	A						23	A							
2°	1,019	3.30	3.51	6			2°	1,019	2.56	2.65										

PRUEBA ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN				
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)		Tipo de Luz	Medida (Lux o C)		Alineamiento (m)	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
				Der.	Izq.		Der.	Izq.			Izq.		Izq.	
1°	4.80	A	1°	6.20	6.59	Bajas	6	8	OK / OK	A		65	66	
2°	0.00	A	2°	5.90	5.50	Altas	25	28	OK / OK	A	Der.	62	63	
						Alta Adicional					Desv.	5	5	
						Neblineros					Resultado	A	Resultado	A
(1) Indica la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+											Resultado Final		A	

EMISIONES		T° Aceite (°C)	83	CO Ralentí (%)	CO Aceleración (%)	Resultado	EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	Resultado
DE	RPM		2485	CO + CO2 Ralentí (%)	CO + CO2 Acel. (%)					
GASES	Opacidad (m -1)		0.36	HC Ralentí (ppm)	HC Aceleración (ppm)	A			62.00	A

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 04/04/2022

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
CIP N° 113027

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 MESES	21/12/2022


Firma del Ingeniero Supervisor

DG-261-025483

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO: Av. José Pardo 385 (Al frente del terminal pesquero)

5.9 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : MERCANCIAS EN GENERAL (ÁMBITO PROVINCIAL)



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 34747 - 33373

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 21/12/2021 07:49:57

Firma del Ingeniero Supervisor

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ
Edson Vilchez García
Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
CIP N° 113027

052483

21/12/2021

12 MESES

APROBADO