

# NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

## CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BKC806

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 2GD4958420

FECHA:

24/02/2022

Km ACTUAL

24,934

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

LUGAR:

TALLER CENTRAL

|                                 | Observación | Fecha      | Kilometraje | Próximo KM de mto |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</b>   |             |            |             |                   |
| Embrague                        | OK          | 13/11/2021 | 19,758      |                   |
| Plato de embrague               | OK          |            | 24,934      |                   |
| Disco de embrague               | OK          |            | 24,934      |                   |
| Nivel de líquido                | OK          |            | 24,934      |                   |
| Nivel de aceite Corona 1        | OK          |            | 24,934      |                   |
| <b>SISTEMA DE LUBRICACIÓN</b>   |             |            |             |                   |
| Aceite de motor                 | CAMBIO      | 24/02/2022 | 24,934      | 30,000            |
| Consumo de aceite               | NO          |            | 24,934      |                   |
| Fugas de aceite                 | NO          |            | 24,934      |                   |
| <b>MOTOR</b>                    |             |            |             |                   |
| Funcionamiento de motor         | OK          |            | 24,934      |                   |
| Fugas de aceite de motor        | NO          |            | 24,934      |                   |
| Estado de filtros de aire       | LIMPIEZA    | 24/02/2022 | 24,934      | 30,000            |
| Estado de filtros de aceite     | CAMBIO      | 24/02/2022 | 24,934      | 30,000            |
| <b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>   |             |            |             |                   |
| Humo por el escape              | NO          |            | 24,934      |                   |
| Filtro de petróleo              | OK          | 24/02/2022 | 24,934      | 30,000            |
| Fugas de petróleo               | NO          |            | 24,934      |                   |
| <b>SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ</b> |             |            |             |                   |
| Baterías                        | OK          | 24/02/2022 | 24,934      |                   |
| Bornes de baterías              | OK          |            | 24,934      |                   |
| Plumilla limpia parabrisa       | OK          |            | 24,934      |                   |
| Claxon                          | OK          |            | 24,934      |                   |
| Luces de alta y baja            | OK          |            | 24,934      |                   |
| Luces de direccionales          | OK          |            | 24,934      |                   |
| Luces de estacionamiento        | OK          |            | 24,934      |                   |
| Luces de frenos                 | OK          |            | 24,934      |                   |
| Luces de la cabina              | OK          |            | 24,934      |                   |
| Alarma de retroceso             | OK          |            | 24,934      |                   |
| Faro neblinero y pirata         | OK          |            | 24,934      |                   |
| Trico                           | OK          |            | 24,934      |                   |
| Tablero de control              | OK          | 24/02/2022 | 24,934      |                   |
| <b>CAJA DE CAMBIOS</b>          |             |            |             |                   |
| Estado y nivel de aceite        | OK          | 24/02/2022 | 24,934      |                   |
| Ruidos en el interior           | NO          |            | 24,934      |                   |
| Fugas de aceite                 | NO          |            | 24,934      |                   |
| <b>ACOPLES DE TRANSMISIÓN</b>   |             |            |             |                   |

|                                   |          |            |        |        |
|-----------------------------------|----------|------------|--------|--------|
| Cardanes                          | ENGRASE  | 24/02/2022 | 24,934 |        |
| Crucetas                          | ENGRASE  | 24/02/2022 | 24,934 |        |
| Soportes de cardan                | OK       |            | 24,934 |        |
| <b>SISTEMA DE FRENO</b>           |          |            |        |        |
| Estado de los frenos              | OK       | 24/02/2022 | 24,934 |        |
| REGULACION DE FRENOS              | SI       | 24/02/2022 | 24,934 |        |
| Estado de las PASTILLAS           | 60%      |            | 24,934 |        |
| Estado de las zapatas posteriores | OK       |            | 24,934 |        |
| <b>SISTEMA DE DIRECCIÓN</b>       |          |            |        |        |
| Mecanismos de dirección           | OK       | 24/02/2022 | 24,934 |        |
| Deposito de Hidrolina             | OK       |            | 24,934 |        |
| SERVO hidráulica de dirección     | OK       |            | 24,934 |        |
| Terminales de dirección/Jebes     | OK       |            | 24,934 |        |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                 |          |            |        |        |
| TRAPECIOS                         | OK       | 24/02/2022 | 24,934 |        |
| Amortiguadores                    | OK       |            | 24,934 |        |
| <b>SISTEMA DE NEUMÁTICOS</b>      |          |            |        |        |
| Estado de llantas y aros          | OK       | 24/02/2022 | 24,934 |        |
| Llanta de repuesto                | OK       |            | 24,934 |        |
| Pernos y tuercas de llanta        | OK       |            | 24,934 |        |
| Espárragos                        | OK       |            | 24,934 |        |
| <b>CABINA</b>                     |          |            |        |        |
| AIRE ACONDICIONADO                | LIMPIEZA | 24/02/2022 | 24,934 | 30,000 |
| Espejos laterales                 | OK       |            | 24,934 |        |
| Correa de seguridad               | OK       |            | 24,934 |        |
| Pisos                             | OK       |            | 24,934 |        |
| Tapiz de puertas                  | OK       |            | 24,934 |        |
| Chapas de puertas                 | OK       |            | 24,934 |        |
| Parabrisa y vidrios               | OK       | 24/02/2022 | 24,934 |        |
| circulina                         | OK       | 24/02/2022 | 24,934 |        |