

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BKM745

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 2GD4959695

FECHA:

2/4/2022

Km ACTUAL

34.632

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

LUGAR:

TALLER CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	6/9/2021	15.800	
Plato de embrague	OK	6/9/2021	15.800	
Disco de embrague	OK		34.632	
Nivel de líquido	OK	2/4/2022	34.632	
Nivel de aceite Corona 1	OK	2/4/2022	34.632	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	2/4/2022	34.632	40.000
Consumo de aceite	NO	2/4/2022	34.632	
Fugas de aceite	NO		34.632	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	2/4/2022	34.632	
Fugas de aceite de motor	NO		34.632	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	2/4/2022	34.632	40.000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	2/4/2022	34.632	40.000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	2/4/2022	34.632	
Filtro de petróleo	OK	2/4/2022	34.632	40.000
Fugas de petróleo	NO		34.632	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	2/4/2022	34.632	
Bornes de baterías	OK		34.632	
Plumilla limpia parabrisa	OK	2/4/2022	34.632	
Claxon	OK		34.632	
Luces de alta y baja	OK		34.632	
Luces de direccionales	OK		34.632	
Luces de estacionamiento	OK	2/4/2022	34.632	
Luces de frenos	OK		34.632	
Luces de la cabina	OK		34.632	
Alarma de retroceso	OK		34.632	
Faro neblnero y pirata	OK	2/4/2022	34.632	
Trico	OK		34.632	
Tablero de control	OK	2/4/2022	34.632	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	2/4/2022	34.632	
Ruidos en el interior	NO		34.632	
Fugas de aceite	NO	2/4/2022	34.632	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				

Cardanes	ENGRASE	2/4/2022	34.632	
Crucetas	ENGRASE	2/4/2022	34.632	
Soportes de cardan	OK		34.632	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	2/4/2022	34.632	
REGULACION DE FRENOS	SI	2/4/2022	34.632	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	60%	2/4/2022	34.632	
Estado de las zapatas posteriores	OK		34.632	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	2/4/2022	34.632	
Deposito de Hidrolina	OK	2/4/2022	34.632	
SERVO hidráulica de dirección	OK		34.632	
Terminales de dirección/Jebes	OK	2/4/2022	34.632	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	2/4/2022	34.632	
Amortiguadores	OK		34.632	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	2/4/2022	34.632	
Llanta de repuesto	OK		34.632	
Pernos y tuercas de llanta	OK	2/4/2022	34.632	
Espárragos	OK		34.632	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	2/4/2022	34.632	40.000
Espejos laterales	OK		34.632	
Correa de seguridad	OK		34.632	
Pisos	OK		34.632	
Tapiz de puertas	OK		34.632	
Chapas de puertas	OK		34.632	
Parabrisa y vidrios	OK	2/4/2022	34.632	
circulina	OK	2/4/2022	34.632	