

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BMU777

MARCA: MITSUBISHI

Nº DE MOTOR: 4N15UHP2787

FECHA:

2/4/2022

Km ACTUAL

5.114

TECNICO:

LUDMER HUAMALI

LUGAR:

TALLER CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	2/4/2022	5.114	
Plato de embrague	OK	2/4/2022	5.114	
Disco de embrague	OK		5.114	
Nivel de líquido	OK	2/4/2022	5.114	
Nivel de aceite Corona 1	OK	2/4/2022	5.114	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	2/4/2022	5.114	10.000
Consumo de aceite	NO	2/4/2022	5.114	
Fugas de aceite	NO		5.114	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	2/4/2022	5.114	
Fugas de aceite de motor	NO		5.114	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	2/4/2022	5.114	10.000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	2/4/2022	5.114	10.000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	2/4/2022	5.114	
Filtro de petróleo	OK	2/4/2022	5.114	10.000
Fugas de petróleo	NO		5.114	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	2/4/2022	5.114	
Bornes de baterías	OK		5.114	
Plumilla limpia parabrisa	OK	2/4/2022	5.114	
Claxon	OK		5.114	
Luces de alta y baja	OK		5.114	
Luces de direccionales	OK		5.114	
Luces de estacionamiento	OK	2/4/2022	5.114	
Luces de frenos	OK		5.114	
Luces de la cabina	OK		5.114	
Alarma de retroceso	OK		5.114	
Faro neblnero y pirata	OK	2/4/2022	5.114	
Trico	OK		5.114	
Tablero de control	OK	2/4/2022	5.114	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	2/4/2022	5.114	
Ruidos en el interior	NO		5.114	
Fugas de aceite	NO	2/4/2022	5.114	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				

Cardanes	ENGRASE	2/4/2022	5.114	
Crucetas	ENGRASE	2/4/2022	5.114	
Soportes de cardan	OK		5.114	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	2/4/2022	5.114	
REGULACION DE FRENOS	SI	2/4/2022	5.114	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	90%	2/4/2022	5.114	
Estado de las zapatas posteriores	OK		5.114	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	2/4/2022	5.114	
Deposito de Hidrolina	OK	2/4/2022	5.114	
SERVO hidráulica de dirección	OK		5.114	
Terminales de dirección/Jebes	OK	2/4/2022	5.114	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	2/4/2022	5.114	
Amortiguadores	OK		5.114	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	2/4/2022	5.114	
Llanta de repuesto	OK		5.114	
Pernos y tuercas de llanta	OK	2/4/2022	5.114	
Espárragos	OK		5.114	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	2/4/2022	5.114	10.000
Espejos laterales	OK		5.114	
Correa de seguridad	OK		5.114	
Pisos	OK		5.114	
Tapiz de puertas	OK		5.114	
Chapas de puertas	OK		5.114	
Parabrisa y vidrios	OK	2/4/2022	5.114	
circulina	OK	2/4/2022	5.114	