

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Perú



TIPO DE CORREO	NÚMERO DE CORREO	NÚMERO DE REFERENCIA
Transmisión de flujo de trabajo	OHL-PERU-WTRAN-012027	OHL-PERU-WTRAN-012027

(WF-165774) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-EXPEDIENTE
TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CAÑETE 2) PLANOS DE GEOTECNIA -
FINAL - QUEBRADAS - RIO CAÑETE - 4 DE 10 -R00

De Keyla Bolivar - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU

Para Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

CC UKDT Inbox - UKDT

Enviados viernes 28 de abril de 2023 12:18:59 PM PET (GMT -05:00)

Motivo Issued for Approval

Estatus N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (20)

(0 seleccionados)				
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400201-OHL001-590-XX-DR-GE-000001	R00	EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-590-XX-DR-GE-000005	R00	PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-590-XX-DR-GE-000050	R00	PLANTA PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO 1 QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-590-XX-DR-GE-000055	R00	DETALLES PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO 1 QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-590-XX-DR-GE-000060	R00	PLANTA PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO 2 QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-590-XX-DR-GE-000065	R00	DETALLES PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO 2 QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400201-OHL001-591-XX-DR-GE-000001	R00	EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-591-XX-DR-GE-000005	R00	PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-591-XX-DR-GE-000050	R00	PLANTA PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-591-XX-DR-GE-000055	R00	DETALLES PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-591-XX-DR-GE-000100	R00	EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE DI-PR-01-D QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-591-XX-DR-GE-000105	R00	PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE DI-PR-01-D QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-592-XX-DR-GE-000001	R00	EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS QUEBRADA JACAYITA	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-592-XX-DR-GE-000005	R00	PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO QUEBRADA JACAYITA	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-592-XX-DR-GE-000050	R00	PLANTA PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO QUEBRADA JACAYITA	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-592-XX-DR-GE-000055	R00	DETALLES PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO QUEBRADA JACAYITA	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-593-XX-DR-GE-000001	R00	EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-593-XX-DR-GE-000005	R00	PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-593-XX-DR-GE-000050	R00	PLANTA PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-593-XX-DR-GE-000055	R00	DETALLES PAV. RÍGIDO ACCESOS PASO SUPERIOR TIPO MARCO QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado – Acción requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "**ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CAÑETE 2) PLANOS DE GEOTECNIA - FINAL - QUEBRADAS - RIO CAÑETE - 4 DE 10 -R00".

Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CAÑETE 2) PLANOS DE GEOTECNIA - FINAL - QUEBRADAS - RIO CAÑETE - 4 DE 10 -R00

Se adjunta Editables de planos en archivos adicionales.

Este es un correo electrónico generado automáticamente.