

Keyla Bolivar
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU

(WF-165782) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-...
TRANSMISIÓN DE FLUJO D...

13:05
OHL-PERU-WTRAN-012032

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Perú



TIPO DE CORREO
Transmisión de flujo de trabajo

NÚMERO DE CORREO
OHL-PERU-WTRAN-012032

NÚMERO DE REFERENCIA
OHL-PERU-WTRAN-012032

(WF-165782) *ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-EXPEDIENTE
TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CAÑETE 2) PLANOS DE PAISAJISMO -
FINAL - QUEBRADAS - RIO CAÑETE - 9 DE 10 -R00

De
Keyla Bolivar - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU

Para
Ms Raquel Gondo - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

CC
UKDT Inbox - UKDT

Enviados
viernes 28 de abril de 2023 1:05:29 PM PET (GMT -05:00)

Motivo
Issued for Approval

Estatus
N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (18)

(0 seleccionados)				
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000001	R00	SITUACIÓN ACTUAL QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000010	R00	UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000020	R00	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS 1/2 QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000021	R00	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS 2/2 QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000030	R00	SECCIONES QUEBRADA SAN JERONIMO	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000250	R00	SITUACIÓN ACTUAL QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000260	R00	UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000270	R00	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000280	R00	SECCIONES QUEBRADA CONDORAY	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000500	R00	SITUACIÓN ACTUAL QUEBRADA JACAYITA	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000510	R00	UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN QUEBRADA JACAYITA	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000520	R00	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS QUEBRADA JACAYITA	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000530	R00	SECCIONES QUEBRADA JACAYITA	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000750	R00	SITUACIÓN ACTUAL QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000760	R00	UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000770	R00	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS 1/2 QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000771	R00	PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS 2/2 QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion
	400201-OHL001-890-XX-DR-LS-000780	R00	SECCIONES QUEBRADA PICAMARAN	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Flujo de trabajo iniciado – Acción requerida

Los documentos adjuntos son parte del flujo de trabajo "ARCC QA Check IS - PQ5 Huara-Cañete-EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CAÑETE 2) PLANOS DE PAISAJISMO - FINAL - QUEBRADAS - RIO CAÑETE - 9 DE 10 -R00".

Notas del flujo de trabajo

EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 3 (CAÑETE 2) PLANOS DE PAISAJISMO - FINAL - QUEBRADAS - RIO CAÑETE - 9 DE 10 -R00

Se adjunta Editables de planos en archivos adicionales.

Este es un correo electrónico generado automáticamente.