

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CENTRO DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES

REVISAPERÚ S.A.C.

R.D. N° 2702-2018-MTC/15

Av. Mateo Pumacahua Sub lote 1B de Sociedad Unión de Colonizadores,
Distrito de Villa el Salvador, Provincia y Departamento de Lima (Ref. al costado de Makro)
Teléfono: 01-6954750 Cel: 934 455 954

www.revisaperu.com - Correo electrónico: gerencia.operaciones@revisaperu.com

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2022-055-249-003217

Tipo de Inspección : Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria

Fecha Inspección : 24/03/2022

Informe de Inspección N° : 86495 - 73990

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	Y1Y966	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	53 / 52
2 Categoría	M3C3	8 VIN / N° de Serie	9BVT2T425GE385633	14 Largo / Ancho / Alto	15.000 / 2.600 / 3.700
3 Marca	VOLVO	9 N° de Motor	D11357031A1EL	15 Color (es)	AZUL
4 Modelo	B430R 6X2	10 Carrocería	OMNIBUS INTERURBANO	16 Peso Neto (kg)	15,550
5 Año Fabricación	2,015	11 Marca Carrocería	VOLVO	17 Peso Bruto (kg)	24,750
6 Kilometraje	114,771	12 N° Ejes / N° Ruedas	3 / 8	18 Peso Útil (kg)	9,200

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	REVISAPERÚ	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta 1	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°
		Jevol s18051208	Jevol s18051208	Jevol s18051208	TecnoLux s0170	Jevol s18051208

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO							FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA					
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	5,896	17.36	19.05	9	69	A	2°	7,269	20.15	21.94	26	A						
2°	7,269	21.30	23.09	8														
3°	3,279	14.93	15.05	1														

PRUEBA ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)		Resultado
				Der.	Izq.	
1°	1.02	A	1°	14.66	14.25	A
2°	0.41	A	2°	16.77	16.58	A
3°	0.36	A	3°	13.24	13.58	A

PRUEBA DE LUCES				
Tipo de Luz	Medida (Lux o C)		Alineamiento (1)	Resultado
	Der.	Izq.		
Bajas	15	16	OK OK	A
Altas	26	27	OK OK	A
Alta Adicional				
Neblineros				

PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Delantera (%)		Posterior (%)	
Izq.		Izq.	
Der.		Der.	
Desv.		Desv.	
Resultado		Resultado	
Resultado Final			

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	75	CO Ralentí (%)	CO Aceleración (%)	Resultado
	RPM	2569	CO + CO2 Ralentí (%)	CO + CO2 Acel. (%)	
	Opacidad (m -1)	1.02	HC Ralentí (ppm)	HC Aceleración (ppm)	A

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	63.00	A

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
J.1.4.3	CARROCERIA O CABINA - Parabrisas - Parabrisas quebrado, rajado o trizado que no compromete la visibilidad del conductor	LEVE

Vigencia SOAT/CAT: 20/06/2022

[Firma]
REVISAPERÚ SAC
Luis J. Lezama Cortegana
ING. MECANICO
R. CIP: 130524

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	6 MESES	24/09/2022

C1 - 218 - 000060150

Firma del Ingeniero Supervisor

**5.6 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE ESPECIAL**


CLASE DE AUTORIZACIÓN : TRABAJADORES DE AMBITO NACIONAL



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte especial de trabajadores de ambito nacional ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que fue diseñado originalmente de fábrica para el transporte de personas, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 23° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la Autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 86495 - 73990

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 24/03/2022


Firma del Ingeniero Supervisor

REVISIA PERÚ SAC

Luis J. Lezama Cortegana
ING. MECÁNICO
R. CIP: 130524