



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Lima, 27 de octubre de 2023

CARTA N° 458-2023-AIGSAC/GG

Señores:

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. del Perú

DOMICILIO LEGAL: AV. 28 DE JULIO 150, OF. 701 – MIRAFLORES – LIMA - PERÚ

Presente. -

Atención: **EQUIPO DE ADQUISICIONES - PROYECTO RÍOS CHICAMA Y VIRÚ**

Asunto: **REMITO REQUISITOS PARA LA VISITA GUIADA DE LICITACIÓN DEL PROYECTO 3 –PAQUETE 8- TRAMO 3: 15+800 – 30+000 -DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN- RÍO CHICAMA.**

Referencia: **Mensaje en la plataforma Tenderbill de fecha 25.10.2023**

De mi especial consideración.

Me es grato dirigirme a ustedes a fin de hacerles llegar los saludos cordiales de mi representada, y a la vez remito requisitos para la visita técnica guiada correspondiente al **PROCESO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO 3 –PAQUETE 8- TRAMO 3: 15+800 – 30+000 -DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN- RÍO CHICAMA.** convocada por vuestra prestigiosa Empresa.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,


OMAR J. MUÑOZ RAMOS
 GERENTE GENERAL



REQUISITOS PARA VISITAS TÉCNICAS GUIADA

PERSONAS:

- Enviar SCTR (Seguro complementario de trabajo de riesgo), de todos los participantes por empresa
- Enviar Ficha Sintomatológica en caso de tener síntomas no deberán asistir.
- Presentar declaración jurada de buena salud.

VEHÍCULOS

- Los vehículos deben cotar: (i) SOAT Vigente, (ii) inspección técnica vigente, (iii) Inspección y/o Check list de preuso de unidad móvil.
- Es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el viaje (si estornuda o tose no se retire la mascarilla) para vehículos que no tengan ventilación natural.
- Los cinturones de seguridad deben estar operativos y libres para su uso obligatorio.
- El personal conductor y personal transportado deberá reportar cualquier acto, condición subestándar e incidente ocurrido durante la visita y en el traslado.
- La unidades móviles deben de contar con extintor inspeccionado y operativo, botiquín con insumos médicos, conos y tacos para uso cuando el equipo deba estar estacionado.

EQUIPO DE VISITA - POSTOR

NOMBRE Y APELLIDO 1: ALEXANDER MACEDO ALVA

DNI: 70121285


CARGO: INGENIERO AGRICOLA

EQUIPO VEHICULAR – POSTOR

CAMIONETA TOYOTA HILUX

PLACA: H2I 911

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR: ALEXANDER MACEDO ALVA DNI: 70121285



OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

FIRMA DE REPRESENTANTE



Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 2016 MTC

SOAT

COMPañIA DE SEGUROS

EN CASO DE EMERGENCIAS



01 415 1515

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

N° Póliza - Certificado

2008388462

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

Desde

19/04/2023

Hasta

19/04/2024

Desde

19/04/2023

Hasta

19/04/2024

Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa

H2I911

Categoría / Clase

Camioneta

Uso

Carga

Vin / N° de serie

MR0FZ29G1E2551398

CONTRATANTE / ASEGURADO

ALEXANDER

MACEDO ALVA

Importe de la prima

S/ 180.00

Fecha

19/04/2023

Hora de emisión

09:17:20

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26841, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquí

www.apeseg.org.pe/soat

RICARDO J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
LICENCIA DE CONDUCIR

Apellidos
MACEDO ALVA

Nombres
ALEXANDER

Nro de Licencia
W70121285

Clase
A

Fecha de Expedición
21/06/2018

Categoría
Uno

Fecha de Revalidación
21/06/2028

MTC


FIRMA DEL TITULAR

70121285

Primer Apellido
MACEDO

Segundo Apellido
ALVA

Pre Nombres
ALEXANDER

Nacimiento: Fecha y Lugar
31 05 1991 910509

Sexo Estado Civil
M **S**


Fecha Inscripción
25 06 2004

Fecha Emisión
06 05 2022

Fecha Caducidad
02 10 2025

I<PER70121285<0<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9105311M2510022PER<<<<<<<<<<<<<<<4
MACEDO<<ALEXANDER<<<<<<<<<<<<<<<

AIG



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR - CITY PERU E.I.R.L.
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 597-2021-MTC/17.03,
Oficina Administrativa y Planta CITY: Carretera Industrial N° 154
Sector Primavera - Trujillo - La Libertad
Teléfono: 982-712-010

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
N°: C-2022-256-398-004049

Tipo de Inspección: Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria Fecha de Inspección: 01/12/2022 Informe de Inspección: 5883 - 5608

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	H21911	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	MROFZ2G1E2551398	14 Largo / Ancho / Alto	5.280 / 1.835 / 1.860
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	1KDA532081	15 Color (es)	GRIS OSCURO METALICO
4 Modelo	HILUX	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (kg)	1,902
5 Año de Fabricación	2014	11 Marca de Carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (kg)	2,705
6 Kilometraje	198,021	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	803

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITY	CITY PERU	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Liviana	Equipo N° Cosber 1610138	Equipo N° Cosber 1610139	Equipo N° Cosber 15123511D	Equipo N° Cosber 160507	Equipo N° Cosber 1610140

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.							Der.	Izq.						Der.	
1°	1,118	4.10	4.26	4	62	A	1°					19	A	1°				
2°	850	1.96	1.67	15			2°	850	2.40	1.34				2°				
3°							3°							3°				
4°							4°							4°				
5°							5°							5°				

PRUEBA DE ALINIAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (mm)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida Obtenida (mm)	Alineamiento	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)		
1°	2.31	A	1°	6.51 6.38	A	Bajas	16 14	ER+SUP+ / DER+SUP	A	Izq.	62	Izq.	71
2°	1.68	A	2°	6.96 6.84	A	Altas	68 65	ER+SUP+ / DER+SUP	A	Der.	67	Der.	65
3°			3°			Alta Adicional				Desv.	5	Desv.	6
4°			4°			Neblineros				Resultado	A	Resultado	A
5°			5°			(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ. / DER+ / INF. / SUP+				Resultado Final	A		

EMISIONES DE GASES	Temp. Aceite (°C)	76	CO Ralentí (%)		CO Aceleración (%)		Resultado
	RPM	2532	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel. (%)		A
	Opacidad (m ⁻¹)	0.66	HC Ralentí (ppm)		HC Aceleración (ppm)		

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
D.1.10	PRUEBA DE FRENS EN EL FRENOMETRO - Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%	LEVE
H.3.10.3	LUCES EXTERIORES - Láminas retrorreflectivas - No están ubicadas de acuerdo a norma	LEVE
J.12.1	EXTINTOR (cuando corresponda) - Defectos en la ubicación o fijación	LEVE

Vigencia SOAT/CAT: 18/04/2023, Color(es): GRIS OSCURO METALICO

AIC

OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

Ing. Jorge Félix Rivero Méndez
Ingeniero mecánico
Reg. CIP. 67514

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Resultado de la Inspección	Vigencia del Certificado	Fecha de la Próxima Inspección
APROBADO	12 MESES	01/12/2023

C-352-000004067

5.11 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA PRIVADO DE MERCANCÍAS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : POR CUENTA PROPIA (ÁMBITO NACIONAL)



 CITYV PERU	
Oficina Administrativa y Planta CITYV: Carretera Industrial N° 154 Sector Primavera - Trujillo - La Libertad Teléfono: 982-712-010	
MARCA:	Toyota
MODELO:	Hilux
FECHA DE INSPECCIÓN:	01-12-22
FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:	01-12-23
CIUDAD:	Trujillo

Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte privado de mercancías ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 24° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 5883 - 5606

OBSERVACIONES:

Fecha de Inspección : 01/12/2022

ALG

OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

Firma de Ingeniero Supervisor

Ing. J. Félix Muñoz Ramos
Ingeniero mecánico
Reg. CIP. 67514



Miraflores, 23 de octubre del 2023

T.P. / T.S:

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO VIAS DEL CONDOR
VIGENCIA: 24/10/2023 AL 24/11/2023
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados líneas abajo, conforme al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pensión y salud.

SCTR PENSIONES Póliza 62012210	SCTR SALUD Contrato 1697931
--------------------------------	-----------------------------

PERSONAL ASEGURADO

SEDE: CONSTRUCCION

Nro	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	TIPODOC	NRODOC
1	ENRIQUE	ALCANTARA	ROJAS	DNI	22867747
2	MILTHON CESAR	AREVALO	OCAMPO	DNI	45888511
3	ANDRES WILFREDO	ASCATE	DIONICIO	DNI	19691818
4	JULEYDI MARIELA	ASCATE	PINEDO	DNI	73679367
5	RICARDO	ATOCHE	RODRIGUEZ	DNI	03490569
6	FELIX AVERCIO	BOLANOS	DECENA	DNI	45405748
7	CLAUDIA NARIOTH	CAMARENA	VILLANUEVA	DNI	70356407
8	EDWAR JONAYQUER	CARBAJAL	CUEVA	DNI	75980716
9	WILLIAM	CARBAJAL	CUEVA	DNI	44643393
10	CLEMENTE	CARBAJAL	VALERA	DNI	19690023
11	SEGUNDO ABRAHAM	CARBAJAL	ZEVALLOS	DNI	75841844
12	ELMER LEONCIO	CARDENAS	CHUQUICAHUA	DNI	47239779
13	DEIBIS NEBIN	CASTILLO	PEREZ	DNI	47615290
14	JUAN CARLOS	CASTRO	BARRIOS	DNI	42807266
15	ISIDRO	CHAVEZ	AGUILAR	DNI	19664483
16	JULIO GENARO	CHAVEZ	ALVARADO	DNI	45654504
17	JULIHO EDU	CHAVEZ	ROSAS	DNI	70377933
18	CARMEN ERLITSON	CHUMBE	TOMANGUILLA	DNI	47851579
19	ANTONIO	CIEZA	CORONADO	DNI	33783929
20	ELVIN JHONSTIN	CIEZA	MONTENEGRO	DNI	76790405
21	REIMEN	CIEZA	MONTENEGRO	DNI	47743461
22	LUIS RICARDO	DE LA CRUZ	ZE A	DNI	77157593
23	JOSE SAMUEL	DELGADO	YRENE	DNI	46110342
24	WILDER CLEINER	DIAZ	POLO	DNI	47306911
25	CESAR GERARDO	ESPINOZA	GARCIA	DNI	19559109
26	CESAR KENYI	GARCIA	SALOMON	DNI	73627026
27	HUBER RONY	GARCIA	SALOMON	DNI	46526231
28	MANUEL ALFREDO	GONZALES	SERNAQUE	DNI	47232176
29	DIEGO ANDERSON	HERNANDEZ	VILLANUEVA	DNI	70520002
30	JHAN BAN ADAD	HONORES	MURGA	DNI	70549931
31	CHARLES MIGUEL	HOYOS	MACAHUACHI	DNI	40114199
32	RUBEN	ILATOMA	LOBATO	DNI	70980673

33	BERNARDO HORACIO	JARAMILLO	ZAMALLOA	DNI	09671601
34	JHONATAN	JIMENEZ	DIAZ	DNI	74529910
35	LLERLI	JIMENEZ	DIAZ	DNI	61440045
36	WILSON ENRIQUE	JIMENEZ	VASQUEZ	DNI	43645310
37	ALFONSO	MACEDO	ALVA	DNI	70121285
38	ALEXANDER	MACEDO	ALVA	DNI	70121285
39	JOSE DANIEL	MENA	SANCHEZ	DNI	47480166
40	MARDIN	MENDOZA	CHUQUIZUTA	DNI	48840423
41	HENRY NELSON	MENDOZA	CIEZA	DNI	47620511
42	FIVER	MENDOZA	CIEZA	DNI	47620511



OMAR J. MUÑOZ RAMOS
 GERENTE GENERAL



CONSTANCIA DE SALUD

Sitabamba, 27 de OCTUBRE del 2023

Yo, Doris E Morales Reyes, Obstetra del Centro de Salud Sitabamba, doy constancia que el señor ALEXANDER MACEDO ALVA, con DNI N°70121285 edad 32 años, ha sido atendido el día 27 de OCTUBRE del presente año, en la cual, se examina no presenta malestar alguno paciente en buen estado de salud.

SIGNOS VITALES: FC: 70 x' FR: 17 x' T: 36, °C PA: 90/60 mmHg.

APRECIACIÓN GENERAL: AREG, AREN, AREH, ventilando espontáneamente.

EXAMEN FÍSICO:

Aparato respiratorio: BPMV en ACP con ruidos normales.

Tórax: simétrico, normal.

Osteomuscular: normal

Abdomen blando depresible no doloroso. Miembros inferiores y superiores ,no presencia de dolor alguno.

Aparato Cardiovascular: RCRR, no hay soplos.

Sistema Nervioso: Reflejos osteotendinosos ++

DIAGNÓSTICO:

PACIENTE SANO

Se emite la presente constancia para los fines que se crea conveniente.



Doris E. Morales R.
Doris Edith Morales R.,
OBSTETRA
COP 26716

AIG

OMAR V. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL



CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE CAMIONETA

CÓDIGO ELDIV - CVC - 01
VERSIÓN 01
FECHA Oct-27

OPERADOR: Alexander Hacedo Alva.

MODELO: Hilux.

PLACA: H2I-911

FECHA: 27-10-2023

TURNO:

DESCRIPCIÓN		ESTADO		OBSERVACIÓN
		BUENO	MALO	
LUCES				
1	Freno	Bueno		
2	Retroceso	Bueno		
3	Normales delanteras	Bueno		
4	Altas, Bajas, Posición, Viraje	Bueno		
NIVELES				
		BUENO	MALO	
1	Aceite de motor	Bueno		
2	Aceite de caja de cambio	Bueno		
3	Aceites hidráulicos	Bueno		
4	Agua	Bueno		
NEUMÁTICOS				
		BUENO	MALO	
1	Delanteros	Bueno		
2	Traseros, repuestos	Bueno		
Frenos				
		Bueno		
1	Maxi	Bueno		
2	Freno de motor	Bueno		
3	Mangueras de aire	Bueno		
4	Retardador eléctrico	Bueno		
GENERALES				
		BUENO	MALO	
1	Espejos	Bueno		
2	Vidrios laterales	Bueno		
3	Parabrisas	Bueno		
4	Limpiaparabrisas	Bueno		
5	Extintor	Bueno		
6	Cintas reflectante lateral y posterior	Bueno		
7	Conos	Bueno		
8	Alarma sonora de retroceso	Bueno		
9	Bocina	Bueno		
10	Elementos de tiro (cadena, huincha, cuerda)	Bueno		

				LEYENDA	
Alexander Hacedo Alva		Claudia Camarena Villanueva		BUENO	B
CONDUCTOR		ESPECIALISTA SSC		MALO	M

AIG

OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL