



 ACONTRI S.A.C. Solución en Transporte		CHECKLIST VERIFICACION DE CONDICIONES SSOMA EN EQUIPOS EQUIPOS LIVIANOS			Código: F-261 Versión: 3.0 Vigencia: 12/09/2023	
MOTIVO		☒ Inspección por ☐ Movilización ☐ Recepción ☐ Desmovilización				
PLACA		CJU-290		HOROMETRO ACUMULADO		7020 KM
MODELO		FORTUNER		FECHA DE TOMA DE DATOS		03/10/2024
SERIE		8AJBA3FS7R0348129		LUGAR DE SALIDA		LIMA
				LUGAR DE DESTINO		CHICAMA

Ítem	Descripción	Estado			Observaciones
		Bueno	Malo	No Aplica	
LUCES					
1	Delanteras	X			
2	Traseras	X			
3	Faros piratas				
4	Neblineros	X			
CABINA					
5	Timon o volante	X			
6	Espejos laterales panorámicos	X			
7	Cinturón de seguridad	X			
8	Asiento del operador	X			
9	Asiento de copiloto	X			
10	Vidrio panorámico en buen estado	X			
11*	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horómetro-corriente)	X			
12	Tubo de escape	X			
13*	Alarma de retroceso audible a 10 metros				
14	Plumilla	X			
15	Manilla de Puerta	X			
16	Aire acondicionado	X			
17*	Baterías y cables	X			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD					
18	Botiquín	X			
19	Lampa y pico				
20	Kit antiderrame	X			
21	Linterna	X			
22	Medidor de Presión	X			
23	Conos con soporte	X			
24	Bandeja antiderrame	X			
25	Extintor (6Kg)	X			
26	Tacos	X			
27	Cables para pasar corriente	X			
28	Cable de remolque	X			
29	Jaula antivuelco				
30	Neumático de repuesto	X			
31	Triangulos				
32	Gata y palanca	X			
33	Llave de ruedas	X			
34	Luz estroboscópica	X			
OTROS					
35	Calcomanía de Inspección Técnica				
36	Logo de la empresa				
DOCUMENTARIO					
37	Certificado de Operatividad o Informe de Inspección				

NOTA: Vehículo nuevo en buenas condiciones mecánicas.


 Y2798483

 FIRMA DEL OPERADOR

Mecánico

 Dany E

 FIRMA DEL SUPERVISOR / MANTTO