BLAST	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE / HEALTH, SAFETY ANDA ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM **INFORME SEMANAL PARA EL INFORME MENSUAL** WEEKLY REPORT FOR MONTHLY REPORT	Código / Code: REG-HSE-00-0000 Revisión / Revisión: 00 Fecha / Date: 3/21/2023 Página /Page: 1 of 1

LUGAR DE TRABAJO / WORKPLACE: "Construction of the Operation Zone (ZOP) and the Entrance Complex (CI) for Chancay Multipurpose Terminal Project, Peru"

DATOS DEL EMPLEADOR / EMPLOYER DATA

EMPRESA / COMPANY	BLAST ENGINEERING SAC	DIRECCIÓN / ADDRESS	Av. Dos de Mayo 1502 Int. 203, San Isidro, Lima	R.U.C. N°	20538745848	ACTIVIDAD ECONÓMICA / ECONOMIC ACTIVITY	Desarrollo De Ingeniería (Consultoría Tecnica, Supervisión De Obra, Asesoría Y Venta De Instrumentación. Sector De Minería Y Construcción)

SUBCONTRATISTA / SUBCONTRACTOR: ---

FECHA / DATE	07/09/2023	TURNO / TURN	Day	REPORTANTES / REPORTERS	Jackeline Correa /Erickson Leon / César Ramirez / Juan Salvatierra / Jaime Poclin/José Lazo Santiago Hidalgo / Cinthya Tirado / Frank Aspajo / Mikkael Ccayanchira / Maybe Janampa
		TURNO / TURN	Night	REPORTANTES / REPORTERS	Juan Quito / Karen Gallardo

00 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TURNO / ACTIVITIES CARRIED OUT DURING THE TURN

Frentes de Trabajo / *Working Fronts :*								
X	Camp	X	Port Operation Zone / ZOP	X	Entrance Complex / CI		Others	

X	Reportes de Inspección HSE / *HSE Inspección reports*	X	Capacitación, Entrenamiento, Difusión / *Education, Training, Dissemination*
X	Inspección Programada / *Scheduled Inspections*		Simulacros / *Simulations*
X	Inspección No Programada / *Unscheduled Inspections*		Reunión de Comité / *Committee Meeting*
X	Investigación de Incidentes o Accidentes / *Incident or Accident Investigation*	X	Monitoreos / *Monitoring*
	Elaboración de Procedimientos, Instructivos, Formatos / *Elaboration of Procedures, Instructions, Forms.*		Seguimiento de casos SO / *Follow-up of SO cases*
	Auditorías / *Audits*	X	Trabajos de Alto Riesgo / *High Risk Jobs*
X	Reuniones con Cliente, Supervisión / *Client Meetings, Supervision*		Others:

01 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES / DESCRIPTION OF ACTIVITIES

N° Salud Ocupacional / Occupational Health (H)

1. *Desinfección del personal con alcohol en gel.*
2. Actualización base de vacunación COVID-19.
3. Actualización de rotérea COVID-19.
4. Seguimiento atenciones enfermedad común.
5. Vigilancia de riesgo biológico y ocupacional a los trabajadores.
6. Ambulancia permanente en ZOP.
7. Soporte de salud ocupacional para la voladura.

Seguridad en los Trabajos / Safety at work (S)

Acompañamiento de Actividades en Seguridad en el Trabajo:

•Mantenimiento Mecánico.
•Trabajos en Caliente.
•Riego de áreas de trabajo y humectación con cisterna de agua.
•Control de Tránsito en accesos a las áreas de operaciones.
•Fragmentación de Rocas S2, B3
•Acopio de material con Tractor B2,B3
•Hidrofuna S2
•Trabajos de zarandero de material manual
•Trabajos de Carpintería.
•Verificación de accesos y áreas de trabajo
•Limpieza y desinfección de áreas
•Recepció, etiquetado, lavado, embolsado y entrega de prendas.
•Trabajo en altura .
•Izaje de carga.
•Habilitado y armado de acero
•Asentado de ladrillo
•Trazo y Levantamiento Topográfico.
•Trabajos de acabado en pintura
•Instalación de tubería contra incendio
•Señalización de áreas de trabajo.
•Acarreo de material.
•Encofrado de solado.
•Cercamiento de areas asignadas.
•Armado de acero en zapatas y columnas.
• Producción y suministro de concreto premezclado.
•Verificación de trabajos en laboratorio (ensayos de concreto en estado fresco y endurecido).
•Verificación de recepción de insumos (agua, cerrrento, agregados y otros)
•Verificación de trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo en planta.
• Limpieza y desinfección de áreas comunes
• Recolección y tratado de RR.SS.
• Excavación de zanja
• Vaciado de concreto
• Instalación de tuberías de UPVC
• Pegado de tuberías con termofusión
•Perforación e instalación de cancamos, línea de vida y cable de acero en banqueta en S2.
• Construcción acceso a banqueta.
• Implementacion de escalera para acceso S2.
•Limpieza de banquetas y talud.
• Preparación y colocación de mallas en talud.
• Suministro de rocas
•Supervisión de izaje de cargas con grúas pórticos, telescópicas, celosías, camión grúa etc.
•Supervisión de armado estructural de Losas prefabricadas, Muro corona, Estructuras de fierro de pilotes, Losas, vigas, etc.
•Supervisión compactación dinámica.
•Habilitado de madera.
•Armado de acero en zapatas y columnas.
•Pavimentación en CI

Medio Ambiente / Environment (E)

Parte Biológica:

1. Inspección sobre presencia de fauna silvestre previo al inicio de actividades en los diferentes frentes de trabajo:
- Rompeolas primario,
- Muelle 2,3,4,
- Zona de track beam.
2. Cerrao de aves migratorias identificadas como *Leucophaeus modestus* Gaviota Gris. Zona ZII, ZOP aur.
4. Supervisión sobre posible afectación directa o indirecta de los vehículos pesados y livianos. durante el tránsito por el pig road y proximidades al Humedal Santa Rosa. No Hubo.
5. Busqueda y Cerrao de nidos en el área colindante con el Humedal Santa Rosa.

Parte Ambiental:

1. Monitoreo de ruido diario, según los puntos establecidos en el MEIA.
2. Supervisión Ambiental: Playa Norte y Sur.
- Movimiento de tierra .
- Arriedo de Equipos y Grúas.
- Cantiteavel.
- Eqoipón secundario, Zona Norte.
- Muelle 01
- Muelle 02
- Muelle 03
- Muelle 04
- Eqoipón primario, Zona Sur.
- Obras civiles.
- Planta de fabricación de pilotes.
3. Verificación de áreas de trabajo restringidas y delimitación dentro del proyecto.
4. Supervisión del regado de vías para control de polvo, ZOP norte y sur.
5. Supervisión de los trabajos de movimiento de tierra. Generación mínima de polvo durante la actividad.
6. Verificación de los trabajos de perfilación de talud. Generación mínima de ruido y polvo durante la actividad.
7. Verificación de los trabajos de hincado de pilotes. Inicio suave.
8. Verificación de la compactación gradual de inicio suave, a modo de pre-asentamiento a fin de evitar la generación material particulado durante la operación de compactación dinámica.
9. Verificación del uso de la bandeja antiderrame durante el abastecimiento de combustible.
10. Regado durante la actividad de movimiento de tierra y compactación dinámica.
11. Verificación del sistema de amortiguamiento acústico de maquinarias.
12. Verificación de la delimitación de áreas a intervenir – zona de compactación y Perfilado de talud.
13. Verificación de la unidades de obra con el motor apagado, cuándo están a la espera más de 60 segundos, para minimizar la generación de gases contaminantes y ruido.
14. Verificación de los trabajos de dragado.
15. Supervisión de los trabajos de segregación y acopio temporal de los residuos sólidos.
16. Verificación de camión que transporte material fuera de las instalaciones del TPMCH cubierto con tona u otro material a fin para evitar la dispersión del material que lleve durante su trayecto.
17. Sellado de malla a malla rashel por parte de NCO en la zona colindante con la comunidad Santa Rosa.
18. Verificación de los trabajos de limpieza y desinfección de los sanitarios portátiles, succión y disposición final de los efluentes líquidos por la EO-RS SANEMIO SAC.
19. Verificación de los trabajos de disposición final de los residuos sólidos no peligrosos por la EO-RS SANEMIO SAC.
20. Acompañamiento a la visita de Inspección a la zona Norte del Humedal Santa Rosa, para trabajos de retiro de estructuras antiguas de conexciones de desague, con la participación de la Municipalidad distrital de Chancay, Conte Ambiental, EMAPA Chancay, CISPDR, CISPDR y Consorcio CHECSAC-CCCC4TH.
21. Acompañamiento a la inspección de la zona de acopio de material proveniente de las actividades del tunel, CSPCP indico que ya no se continuara acopiando mencionado material en la zona cerca al polvorin de CHECSAC-CCCC4TH - MEP.
22. Feedback a personal de SERVIGA sobre el uso adecuado de bandeja y kit antiderrame.
23. Monitoreo de ruido durante los trabajos de voladura, zona S2.
24. Verificación de los trabajos de carguío y transporte de material de la zona adyacente del rompeolas primario a la Playa Chorrillos.

02 CHARLAS, CAPACITACIONES Y/O ENTRENAMIENTO / LECTURES, TRAINING AND/OR COACHING

N°	HSE	Type	Temas / Topics	Expositor / Exponent	Minutes	N° Persons	HHC
CISPDR							
1							0.00 hhc
2							0.00 hhc
3							0.00 hhc
4							0.00 hhc
BLAST ENGINEERING SAC							
1	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Jaime Poclin - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	20	5.00 hhc
2	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	César Ramirez - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	72	18.00 hhc
3	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Fran Ccayanchira - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	38	9.50 hhc
4	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Frank Aspajo - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	45	11.25 hhc
5	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Jackeline Correa - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	62	15.50 hhc
6	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Jose Lazo - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	65	16.25 hhc
7	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Erickson Leon- BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	83	20.75 hhc
8	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Juan Salvaterra - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	68	17.00 hhc
9	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Juan Quito - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	20	5.00 hhc
10	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Oficina Campamento - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	400	100.00 hhc
11	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Augusto Alvarado - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	56	14.00 hhc
12	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Alex Vivanco - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	26	6.50 hhc
13	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Fernando Cabrera - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	34	8.50 hhc
14	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Jorge Triveño - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	96	24.00 hhc
15	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	César Gonzáles - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	251	62.75 hhc
16	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Jhoselyn Paola - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	10	2.50 hhc
17	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Wilson Echevarria - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	24	6.00 hhc
18	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Silvia Cáceres - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	04	1.00 hhc
19	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Gianina Ramirez - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	17	4.25 hhc
20	S	Safety Talk	Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE.	Richard Menacho - BLAST ENGINEERING SAC	15 min.	15	3.75 hhc
21	S	Training	Capacitación y Entrenamiento en Uso de Dron de Rescate en Mar.Difusión de PET HSE-PETS-063 Rescate en Mar.	Alexander Gallo - BLAST ENGINEERING SAC	120 min.	13	26.00 hhc
22	S	Difusión	Difusión de Kit de Respuesta a Emergecia a operadores de volquetes, vigias y seguridad patrimonial en LEMAR.	Jackeline Correa - BLAST ENGINEERING SAC	30 min.	23	11.50 hhc
			Total de Personas			1442	389.00 hhc

03 ASISTENCIAS MÉDICAS / MEDICAL ASSISTANCE

	Descripción / Description	Quant.	Int.	Ext.	MR / Days
1	Alergicas / Allergic	0	0	0	
2	Cardiocirculatorias / Cardiocirculatory	0	0	0	
3	Dermatologicas / Dermatological	0	0	0	
4	Deshidratacion / Dehydration	0	0	0	
5	Gastrointestinales / Gastrointestinal	3	2	1	
6	Gento urinarias / Genito-urinary	1	1	0	
7	Heridas / Wounds	0	0	0	
8	Infecciosas Respiratorias / Respiratory Infections	2	1	1	
9	Musculo Esqueletical / Musculoskeletal	4	3	1	
10	Neurologicas / Neurological	1	1	0	
11	Odontologicas / Odontological	1	1	0	
12	Oftalmologicas / Ophthalmology	1	1	0	
13	Infección COVID19 / COVID19 infection	0	0	0	
14	Otras enfermedades	2	1	1	



04 REPORTE DE INCIDENTE O ACCIDENTE / INCIDENT OR ACCIDENT REPORT

N°	Type	Event	Date	Hour	Type of Contact (SCAT Table)	Description title	Name of Affected	Reporter
1	Personnel	Accident	9/7/2023	8:50:00	8. Contacto con	Quemadura leve en dedo de mano izquierda	Luis Miguel Cieros Julca	Erickson León
	What could have been the probable consequence?				Low — What could have been the probable consequence?	Requires — Date of Presentation	11/09/2023	
2	Personnel	Accident	9/7/2023	9:15:00	2. Golpeado por	Golpe en la pierna izquierda con panel de fenólico	Heredia Condzi Liceria Edipo	Juan García
	What could have been the probable consequence?				Low — What could have been the probable consequence?	Requires — Date of Presentation	11/09/2023	

05 CUMPLIMIENTOS / COMPLIANCE

N°	Responsible - Position		Safety Talk		Training		Inspections		Non-conformity		Act Report		Condition Report		Other	
			Prog.	Exec.	Prog.	Exec.	Prog.	Exec.	Prog.	Exec.	Prog.	Exec.	Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
1	Juan Quito - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
2	César Ramirez - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
3	Fran Coayanchira - BLAST ENGINEERING	Supervisor Ambiental	1	1												
4	Erickson Leon - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
5	Brian Calmet - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	0	0												
6	Jaime Poclin - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
7	Luis Simbron - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	0	0												
8	Jackeline Correa - BLAST ENGINEERING	Supervisor Seguridad	1	1	1	1										
9	Oficina Campamento - BLAST ENGINEERING	N.A.	0	0												
10	Juan Salvaterra - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
11	Vladimir Gonzales - BLAST ENGINEERING	Supervisor Seguridad	0	0												
12	Jose Lazo - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
13	Frank Aspajo - BLAST ENGINEERING SAC	Biólogo	1	1												
14	Augusto Alvarado - BLAST ENGINEERING	Supervisor Seguridad	1	1												
15	Alex Vivanco - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
16	Fernando Cabrera - BLAST ENGINEERING	Supervisor Seguridad	1	1												
17	Flor Montañez - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
18	César Gonzáles - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
19	Jhoselyn Paola - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
20	Wilson Echevarria - BLAST ENGINEERING	Supervisor Seguridad	1	1												
21	Silvia Cáceres - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
22	Julio Vega - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
23	Richar Menacho - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
24	Gianina Ramirez - BLAST ENGINEERING SAC	Supervisor Seguridad	1	1												
25	Enrique Gallo - BLAST ENGINEERING SAC	Coordinador HSE			1	1										

Inspection	Qt.	Non-conformity	Qt.	Act Report	Qt.	Condition Report	Qt.	Other	Qt.
1	1		1		1		1		
2	2		2		2		2		
3	3		3		3		3		
4	4		4		4		4		
5	5		5		5		5		
6	6		6		6		6		
7	7		7		7		7		
8	7		7		7		7		
9	9		7		9		9		
10	10		7		10		10		

Oportunidades de Mejora / Opportunities for Improvement

06 CANTIDAD DE PERSONAL BLAST ENGINEERING SAC / NUMBER OF BLAST ENGINEERING SAC PERSONNEL

	Ingresos / Income	Day Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
A		Date	04/09/2023	05/09/2023	06/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	09/09/2023	10/09/2023
		Direct Labor							
		Indirect Labor							
		Total personnel							

07 CANTIDAD DE PERSONAL BLAST ENGINEERING SAC / NUMBER OF PERSONNEL NUMBER OF BLAST ENGINEERING SAC

	Ingresos / Income	Day Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
B		Date	04/09/2023	05/09/2023	06/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	09/09/2023	10/09/2023
		Direct Labor	749	897	889	918			
		Indirect Labor	499	506	509	504			
		Total personnel	1248	1403	1398	1422	00	00	00
						5471			
C	Turno Noche								
		Date	04/09/2023	05/09/2023	06/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	09/09/2023	10/09/2023
		Direct Labor	16	18	18	16			
		Indirect Labor	4	04	04	04			
		Total personnel	20	22	22	20	00	00	00
						84			
Total de Personas						5555			

08 EQUIPOS EN OBRA / EQUIPMENT IN SITE

N°	Descripción de Equipos / Equipment Description	Monday 04/09/2023 DÍA	Monday NOCHE	Tuesday 05/09/2023 DÍA	Tuesday NOCHE	Wednesday 06/09/2023 DÍA	Wednesday NOCHE	Thursday 07/09/2023 DÍA	Thursday NOCHE	Friday 08/09/2023 DÍA	Friday NOCHE	Saturday 09/09/2023 DÍA	Saturday NOCHE	Sunday 10/09/2023 DÍA	Sunday NOCHE
1	Camión Volquete / Dump Truck	72	6	72	6	72	6	72	6						
2	Excavadora / Excavator	25	4	25	4	25	4	25	4						
3	Cargador Frontal / Front Loader	04	1	04	1	04	1	04	1						
4	Camión Cisterna de Agua / Water Tanker Truck	03		03		03		03							
5	Camión Volquete / Dump Truck	03		03		03		03							
6	Excavadora / Excavator	18	2	18	2	18	2	18	2						
7	Cargador Frontal / Front Loader	03		03		03		03							
8	Camión Cisterna de Agua / Water Tanker Truck	06		06		06		06							
9	Camión Cisterna de Combustible / Fuel Tank Truck	02		02		02		02							
10	Camoneta SUV / SUV pickup truck	05		05		05		05							
11	Transport bus/Van	02		02		02		02							
12	Camión Grúa / Truck Crane	01		01		01		01							
13	Tractor bulldozer / Bulldozer Tractor	03		03		03		03							
14	Perforadora/ Drills	02		02		02		02							
15	Mini Bus / Mini Bus	03		03		03		03							
16	Camión de Carga / Cargo Truck	03	2	03	2	03	2	03	2						
17	Camión Furgón / Box Truck	01		01		01		01							
18	Bombas de concreto / Concrete pumps	03		03		03		03							
19	Tractos / Flatbed Trucks	01		01		01		01							
20	Cama Baja / Flatbed	02		02		02		02							
21	Martillo Hidráulico Vibratorio / Hidraulic Hammer Vib	01		01		01		01							
22	Grupo Generador / Generator	01		01		01		01							
23	Motoniveladora / Motor grader	02		02		02		02							
TOTAL		166	15	166	15	166	15	166	15	0	0	0	0	0	0
		181		181		181		181		0		0		0	

09 GASTO DE AGUA PARA RIEGO / WATER EXPENSE FOR IRRIGATION

1	m3 / día	220.00 m3	350.00 m3	360.00 m3	350.00 m3		
2	Acumulado			1280.00			

10 GASTO DE COMBUSTIBLE /FUEL CONSUMPTION

1	gal / día	2483.00	2850.00	3100.00	2900.00		
2	Acumulado			11333.00			

11 GASTO DE PAPEL / PAPER EXPENSE

1		0.10	1.00	0.10	0.10		
2	Acumulado			1.30			

12 GASTO DE AGUA PARA BEBER / DRINKING WATER EXPENSE

1	Lt / día	180.00	250.00	150.00	200.00		
2	Acumulado			780.00			

13 ANIMALES MUERTOS, RESCATE, AHUYENTAMIENTO / DEAD ANIMALS, RESCUE, SCARING

1	Animales muertos	0	0	0	0		
2	Rescate	0	0	0	0		
3	Ahuyentamientos	0	2	0	0		

14 REPORTE FOTOGRÁFICO / PHOTOGRAPHIC REPORT

Charla de seguridad: Norma de Prevención de Accidentes. TRABAJE CORRECTAMENTE/ Reunión de voladura N°366.

Capacitación y Entrenamiento en Uso de Dron de Rescate en Mar! Inspección HSE en YANJIAN-CI con la partcipación de CHECSAC y CISPDR.

Verificación de la intensificación gradual de inicio suave durante el hincado de pilotes. - Verificación de instalación de geo tubos, Playa Chorrillos. - Verificación de retiro de residuos de explosivos post voladura - Zona S2.

	Ingresos / Income	Day Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
	CONTROLES/CONTROLS	Date	04/09/2023	05/09/2023	06/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	09/09/2023	10/09/2023
		ATS	50	50	50	62			
		PETAR	20	20	20	25			
		Check List Herramientas Manuales y de Poder	06	06	06	10			
		Check List Equipos / Vehículos	15	15	15	17			
		Actos inseguros	00	00	00	00			
		Condiciones inseguras	00	00	00	00			
		Otros	00	00	00	00			
		Total	91	91	91	114	00	00	00
						387			

FORTALEZAS / STRENGTHS

15 DEBILIDADES / WEAKNESSES

REPORTE SEMANAL (viernes) / WEEKLY REPORT (thursday)

Hour		Report Range	Friday 9/1/2023						Thursday 9/7/2023														
Employees			F	L T	M T	F A	P D	N M	E I		S / Talk N°	SM / Talk N°	F / Talk N°	hhc	Specific Induction N° P.	hhc	Specific Training N°	Specific Training N°	PETS + IPERC (Jueves) N°	Planned Inspect. N°	Specific Inspect. N°	Check List N°	Other N°	Other N°	Other N°
Local	Foreign	Tot.																							
		00												0		0									

TOTAL DE NÚMERO DE TRABAJADORES

TOTAL	CHECSAC	MOTA	AMANTE	ADMACON	ZUCO	CAPON	UNICON	DGP	HUBEI YAXING	TECNOMIN	JyG	JD	CHEVASA	GAEM	YOFU	AXMONT	YANJIAN	TOTAL	TD	TN
D	506	33	0	0	0	15	19	0	26	0	13	83	2	7	22	0	208	934	**918**	**16**
I	403	23	0	0	0	2	7	0	8	0	2	13	2	3	2	0	43	508	**504**	**4**
T	**909**	**56**	**0**	**0**	**0**	**17**	**26**	**0**	**34**	**0**	**15**	**96**	**4**	**10**	**24**	**0**	**251**	**1442**	**1422**	**20**

N°	Descripción de Equipos / Equipment Description	Friday														
		01/09/2023	ADMACON	VAHO	CAPON	UNICON	FERREL	MOTA	NCO	FAMANTEC	GHCORP	SERVOSA	VIZQUERRA	SAGITARIO	MACOHENG	CHECSAC
1	Camión Volquete / Dump Truck	72	6	0	14	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	50
2	Excavadora / Excavator	25	2	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	18
3	Cargador Frontal / Front Loader	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4	Camión Cisterna de Agua / Water Tanker Truck	03	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Camión Cisterna de Combustible / Fuel Tank Truck	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
6	Camioneta SUV / SUV pickup truck	18	0	0	2	3	0	6	0	1	0	0	0	0	0	6
7	Transport bus/Van	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	Camión Grúa / Truck Crane	06	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
9	Tractor bulldozer / Bulldozer Tractor	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	Perforadoras/ Drills	05	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Mini Bus / Mini Bus	02	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Camión de Carga / Cargo Truck	01	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
13	Camión Furgón / Box Truck	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	Bombas de concreto / Concrete pumps	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15	Tractos / Flatbed Trucks	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	Cama Baja / Flatbed	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	Martillo Hidraúlico Vibratorio / Hidraulic Hammer Vib	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Grupo Generador / Generator	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
19	Motoniveladora / Motor grader	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Retroexcavadora / Retro excavator	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21	Mini Cargador / Mini charger	01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Montacarga / Forklift	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Rodillo / Roller	02	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	**166**	**08**	**00**	**18**	**05**	**00**	**22**	**00**	**02**	**00**	**03**	**00**	**00**	**00**	**108**