

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CENTRO DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES
REVISA PERÚ S.A.C.
R.D. N° 329-2020-MTC/17.03

Av. Nicolás de Piérola N°1571-1575, URB. Semi Rústica Mampuesto MZ I Lote 02,
 Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad
 Cel: 920 475 546 - 980 028 368 www.revisaperu.com/trujillo.html
 Correo e: oficina.trujillo@revisaperu.com / trujillorevisatrujillo@gmail.com

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2024-055-338-010317

Tipo de Inspección: ORDINARIA	Fecha Inspección: 25/09/2024	Informe de Inspección N°: 9259
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	AEC262	7 Combustible	GASOLINA	13 Asientos / Pasajeros	5/4
2 Categoría	M1	8 VIN / N° de Serie	MR2KW9F35F1080792	14 Largo / Ancho / Alto	4.115 / 1.70 / 1.475
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	2NZ7340454	15 Color(es)	ROJO MICA METALICO
4 Modelo	YARIS	10 Carrocería	HATCHBACK	16 Peso Neto (Kg.)	1091
5 Año de Fabricación	2014	11 Marca de carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (Kg.)	1500
6 Kilometraje	95134	12 N° ejes / N° ruedas	2/4	18 Carga Útil (Kg.)	409

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	REVISA PERU	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro		Regloscopio Luxómetro		Banco de Suspensión	
Línea	L1-MIXTA	Equipo N°	210235244	Equipo N°	0000726	Equipo N°	10722	Equipo N°	0898	Equipo N°	210440244

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der	Izq						Der	Izq					Der	Izq		
1	660	1,87	1,94	3,61	52	A	1	660			16	A	1					
2	480	1,01	0,97	3,96			2	480	0,85	0,94			2					
3	Ø			3				3		3								
4				4														
5				5														

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES						SUSPENSIÓN			
EJES	DESVIACION (m/km)	Resultado	Medidas(mm)		Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux ó C)		Alineamiento(1)		Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
			Der	Izq			Der	Izq				Izq.		Izq.	
1	-1,03	A	5,86	5,755	A	Bajas	18	19	OK	OK	A	Der.	65	Der.	63
2	0,58	A	5,92	5,81	A	Altas	27	26	OK	OK	A	Der.	61	Der.	67
3						Alta adicional						Desv.	4	Desv.	4
Neblineras										Result.	A	Result.	A		
						Resultado Final	A								

(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ / INF-/SUP+

(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ / INF-/SUP+

EMISIÓN DE GASES (no aplica para vehículos eléctricos)	T° Aceite (°C)	72	CO Ral (%)	0,15	CO Acel (%)	0,19	Resultado
	RPM	2424	CO + CO2 Ralenti (%)	14,75	CO+CO2 Acel(%)	14,49	A
	Opac.(m-1)		HC Ral (ppm)	2	HC Acel (ppm)	8	

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	62	A

IV.- OBSERVACIONES DETECTADAS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
--------	----------------------------	--------------

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PROXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 Meses	25/09/2025

REVISA PERU S.A.C.
 Firma del Ingeniero Supervisor
 Luis Jonaz Lezama Cortes
 INGENIERO MECÁNICO
 CIP: 130524

302 N° 0009578