

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR GRUPO C Y A PERÚ S.A.C.
R.D. N° 419-2021-MTC/17.03
Av. Panamericana Sur N° 447 Fundo Cuncumayo - Nasca - Ica
Cel: 961 771 999 - 974 208 433

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR N° : C-2022-245-377-001462

Tipo de Inspección		COMPLEMENTARIA		Fecha de Inspección		26/03/2022		Informe de Inspección N°		0000003581-V1											
I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO																					
1	Placa	TEL585		7	Combustible	DIESEL		13	Asientos / Pasajeros	3 / 2											
2	Categoría	N2		8	VIN/N° de serie	KMFCA17YFPGC240560		14	Largo / Ancho / Alto	7.100 / 2.400 / 3.400											
3	Marca	HYUNDAI		9	N° de motor	D4DD0553248		15	Color(es)	BLANCO											
4	Modelo	HD78		10	Carcasa	FURGÓN		16	Peso neto (kg)	3775											
5	Año de fab.	2013		11	Marca Carrocería	HYUNDAI		17	Peso bruto (kg)	7800											
6	Kilometraje	117395		12	N° ejes/n° ruedas	2 / 6		18	Peso útil (kg)	4025											
II. DATOS DE LOS EQUIPOS																					
CITY	RTV GRUPO C Y A PERÚ S.A.C.		Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro		Regloscopio Luxómetro		Banco de Suspensión										
Línea	MIXTA C		Equipo N° 20101617		Equipo N° 20101617		Equipo N° 20101617		Equipo N° 0332		Equipo N° 20101617										
III. RESULTADOS OBTENIDOS																					
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA									
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Desbalance %	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado			
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.					Der.
1*	1766.00	7.50	7.40	1.33	81.42	APROBADO	1*	1766.00	0.00	0.00	20.30	APROBADO	1*	1766.00	0.00	0.00					
2*	3571.00	6.50	6.40	1.54			2*	3571.00	3.85	3.25			2*	3571.00	0.00	0.00					
3*	0.00	0.00	0.00	0.00			3*	0.00	0.00	0.00			3*	0.00	0.00	0.00					
4*	0.00	0.00	0.00	0.00			4*	0.00	0.00	0.00			4*	0.00	0.00	0.00					
5*	0.00	0.00	0.00	0.00			5*	0.00	0.00	0.00			5*	0.00	0.00	0.00					
PRUEBA DE ALINEAMIENTO						PRUEBA DE LUCES						PRUEBA DE SUSPENSION									
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado		Ejes	Medida Obtenida	Resultado (°)		Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o Cd)	Alineamiento		Resultado		Delantera (%)		Posterior (%)					
1*	2.00	APROBADO		1*	6.67	APROBADO		Bajas	10.00	12.00		APROBADO		Izq.	0.00	Izq.		0.00			
2*	-1.58	APROBADO		2*	9.20	APROBADO		Altas	17.00	19.00		APROBADO		Der.	0.00	Der.		0.00			
3*	0.00			3*	0.00			Alta Adicional	TC M1	MTC M1				Desv.	0.00	Desv.		0.00			
4*	0.00			4*	0.00			Nebineros	TC MTC	MTC MTC				Resultado	NA	Resultado		NA			
5*	0.00			5*	0.00			(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP-													
EMISIONES DE GASES		T° Aceite (°C)		81		CO Ralent (%)		—		CO Acele (%)		—		Resultado		EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)		Resultado	
(no aplica para vehículos eléctricos)		RPM		2500		CO + CO2 Ralent (%)		—		CO + CO2 Acele (%)		—		APROBADO				80.00		APROBADO	
		Opacidad (m - β)		1.20		HC Ralent (ppm)		—		HC Acele (ppm)		—									
IV. DEFECTOS ENCONTRADOS																					
CÓDIGO		INTERPRETACION DE DEFECTOS										CLASIFICACION									
		NO REGISTRA FALLAS																			
OBSERVACIONES:																					
NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.																					
V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR																					
Resultado de la Inspección		Vigencia del certificado		Fecha de próxima inspección																	
APROBADO		Un (01) año		26/03/2023																	

Firma del Ingeniero Supervisor VEHICULAR
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
GRUPO C Y A PERÚ S.A.C.

José S. Flores Flores
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 49649

PR-332- 003449

CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACION	MODALIDAD: MERCANCIAS EN GENERAL CLASE DE AUTORIZACION	AMBITO: NACIONAL
-----------------------	---	------------------



Mediante el presente documento se certifica que el vehiculo materia de inspección destinado al servicio de transporte de público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° MERCANCIAS EN GENERAL AMBITO NACIONAL 0000003581

OBSERVACIONES

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
GRUPO CYA S.A.C.
[Signature]
José S. Flores Flores
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
P. N. CIP. N. 10140

Fecha de Inspección	26/03/2022
---------------------	------------

Firma del Ingeniero Supervisor

004400