

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2022-212-322-002595

Tipo de Inspección: COMPLEMENTARIA	Fecha Inspección: 13/05/2022	Informe de Inspección N°: 14612
------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	BJC945	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	2/1
2 Categoría	N3	8 VIN / N° de Serie	953658263LR032044	14 Largo / Ancho / Alto	8.451 / 2.55 / 3.05
3 Marca	VOLKSWAGEN	9 N° de Motor	2095563A135556	15 Color(as)	BLANCO NEGRO
4 Modelo	31.280 DC MAN E5	10 Carrocería	INTERCAMBIADOR	16 Peso Neto (Kg.)	10330
5 Año de Fabricación	2020	11 Marca de carrocería	VOLKSWAGEN	17 Peso Bruto (Kg.)	24500
6 Kilometraje	52166	12 N° ejes / N° ruedas	3/10	18 Carga Útil (Kg.)	14170

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	UNION CORP	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	L2	Equipo N° RRT9500	Equipo N° RSS-900	Equipo N° JVS-600	Equipo N° MLD9/0886	Equipo N° RST-1500T

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

FRENO DE SERVICIO						PRUEBA DE FRENOS					FRENO DE EMERGENCIA				
EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)	Desequilibrio (%)	Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado
		Der Izq						Der Izq					Der Izq		
1						1					1				
2						2					2				
3						3					3				
4						4					4				
5						5					5				

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				SUSPENSIÓN			
EJES	DESVIACIÓN (m/km)	Resultado	Medidas(mm)		Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux ó C)	Alineamiento(1)	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
			Der Izq				Der Izq			Izq.		Izq.	
1						Bajas				Der.		Der.	
2						Altas				Desv.		Desv.	
3						Alta adicional				Result.		Result.	
4						Nebineras				Resultado Final			
5						(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-+ / DER+ / INF-+SUP+							

EMISIÓN DE GASES	T° Aceite (°C)		CO Ral (%)		CO Acel (%)		Resultado	EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	RPM		CO + CO2 Ralenti (%)		CO+CO2 Acel(%)					
	Opac.(m-1)		HC Ral (ppm)		HC Acel (ppm)					

IV.- OBSERVACIONES DETECTADAS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
--------	----------------------------	--------------

SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA TRAMITE ANTE EL MTC

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PROXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	6 Meses	13/11/2022

Firma del Ingeniero Supervisor

MIGUEL ANGEL
CARRASCO QUINTAZ
Ingeniero Mecánico
CIP N° 150615

SD-285-0013246

CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACION : DE ÁMBITO NACIONAL



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 19° DEL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N° 14612

OBSERVACIONES:

Fecha de Inspección	13/05/2022 10:47:24
---------------------	---------------------

Firma del Ingeniero
Supervisor



MIGUEL ANGEL
CARRASCO QUINTAZE
Ingeniero Mecánico
CIP N° 150615