



REVIPERU S.A.C.
Centro de Inspección Técnica Vehicular

CITV REVIPERU

Programa de Vivienda Zona Semi Urbana II del Núcleo Urbano, Buenos Aires
Manzana F Lote 5A, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento de Ancash.
Atención al cliente: Telef: (043) 637889 - Cel.: 962190215

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Nº: C-2024-196-307-003856

Tipo de Inspección: ORDINARIA - COMPLEMENTARIA

Fecha Inspección: 25/06/2024

Informe de Inspección Nº: 18537

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1	Placa	T8Z822	7	Combustible	DIESEL	13	Asientos / Pasajeros	5/4
2	Categoría	N1	8	VIN / N° de Serie	8AFAR23L7HJ003844	14	Largo / Ancho / Alto	5.354 / 1.86 / 1.848
3	Marca	FORD	9	N° de Motor	SA2QHJ003844	15	Color(es)	PLATA
4	Modelo	RANGER	10	Carrocería	PICK UP	16	Peso Neto (Kg.)	2155
5	Año de Fabricación	2017	11	Marca de carrocería	FORD	17	Peso Bruto (Kg.)	3200
6	Kilometraje	273880	12	N° ejes / N° ruedas	2/4	18	Carga Útil (Kg.)	1045

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CITV REVIPERU S.A.C.	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	L1- MIXTA	Equipo N° 17020404	Equipo N° 17020404	Equipo N° 17020404	Equipo N° 0123	Equipo N° 17020404

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der	Izq						Der	Izq					Der	Izq		
1	1154	3,55	3,41	3,94			1	1154					1					
2	1026	2,75	2,63	4,36			2	1026	2,25	2,14			2					
3					58	A	3				21	A	3					
4							4						4					
5							5						5					

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				SUSPENSIÓN			
EJES	DESVIACION (m/km)	Resultado	Medidas(mm)		Resultado	Tipo de Luz		Medida (Lux ó C)		Alineamiento(1)		Resultado	
			Der	Izq				Der	Izq				
1	2	A	5,4	5,1	A	Bajas		11	12	OK		A	
2	1	A	4,3	4,6	A	Altas		29	31	OK		A	
3						Alta adicional							
4						Neblineras							
5						(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ / INF-/SUP+							
						Delantera (%)		Posterior (%)					
						Izq.	65	Izq.	64				
						Der.	63	Der.	61				
						Desv.	2	Desv.	3				
						Result.	A	Result.	A				
						Resultado Final							

EMISIÓN DE GASES	T° Aceite (°C)	73	CO Ral (%)		CO Acel (%)		Resultado	EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	RPM	2264	CO + CO2 Ralenti (%)		CO+CO2 Acel(%)		A		78	A
	Opac.(m-1)	0,76	HC Ral (ppm)		HC Acel (ppm)					


IV.- OBSERVACIONES DETECTADAS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
H.3.10.1	EN MAL ESTADO , DESGASTADOS O MAL FIJADAS (LAMINAS RETROREFLECTIVAS)	LEVE

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PROXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 Meses	25/06/2025


JOSE CARLOS ARANA TORRES
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Firma del Ingeniero Responsable
REG. CIP. 218415

CI-273-000036052

IO DE

CLASE DE AUTORIZACION :	DE ÁMBITO NACIONAL
--------------------------------	--------------------



25 jun. 2024 2:46:28 p. m

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCÍAS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC, EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 24 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC, Y EN LA NORMATIVA EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N° 18537

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:		Cálculo de la muestra		Cálculo de la muestra		Cálculo de la muestra		Cálculo de la muestra		Cálculo de la muestra	
Variable	Valor	Variable	Valor	Variable	Valor	Variable	Valor	Variable	Valor	Variable	Valor
1	20	2	20	3	20	4	20	5	20	6	20
7	20	8	20	9	20	10	20	11	20	12	20

Firma del Ingeniero Supervisor
JOSE CARLOS ARANA TORRES
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. 218415

Fecha de Inspección	25/06/2024
----------------------------	------------