



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES DE DETALLE
N°143-2018-ODC-MPS**

El órgano ejecutante de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, en cumplimiento de lo establecido en el **D.S. N° 058-2014-PCM**, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de **DETALLE** al (inmueble/local comercial/establecimiento/instalación):

“HOSTAL VICTORIA”

Ubicado en: **AH. VILLA VICTORIA MZ. C LT. 31 - NUEVO CHIMBOTE**

Distrito : **NUEVO CHIMBOTE** Provincia: **SANTA**

Solicitado por: **ALDO LEONARDO EMMA VALDIVIA**

Giro: **SERVICIO DE HOSPEDAJE**

El que suscribe **CERTIFICA** que el objeto de la Inspección antes señalado **CUMPLE** con la normativa en materia de seguridad en edificaciones, otorgándose el presente **CERTIFICADO DE ITSE**.

Capacidad Máxima del local: **(51)** **CINCUENTA Y UNO: Personas**

Expediente N° **33926-2018** Área: **447.64 M2**

Resolución N° **891-2018-ODC-MPS** Lugar: **CHIMBOTE**

Fecha de Emisión : **29 DE OCTUBRE DEL 2018**

Fecha de Solicitud
De Renovación : **18/09/2020**

Fecha de Caducidad: **28/10/2020** **VIGENCIA: 2 AÑOS**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



Ing. Guillermo Abril León
JEFATURA

“El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del objeto de la presente inspección.

NOTA:

- DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL EDIFICACIÓN, LOCAL, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.
- VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO UNICO DE LEY N° 30619