

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BKC806

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 2GD4958420

FECHA:

8/03/2023

Km ACTUAL

66,023

SUPERVISOR:

LUDMIR HUAMALI

TECNICO:

DAVID PAITA

LUGAR:

COMAS

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	13/11/2021	19,758	
Plato de embrague	OK		66,023	
Disco de embrague	OK		66,023	
Nivel de líquido	OK		66,023	
Nivel de aceite Corona 1	OK		66,023	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	8/03/2023	66,023	70,000
Consumo de aceite	NO		66,023	
Fugas de aceite	NO		66,023	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK		66,023	
Fugas de aceite de motor	NO		66,023	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	8/03/2023	66,023	70,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	8/03/2023	66,023	70,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO		66,023	
Filtro de petróleo	OK	8/03/2023	66,023	70,000
Fugas de petróleo	NO		66,023	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	8/03/2023	66,023	
Bornes de baterías	OK		66,023	
Plumilla limpia parabrisa	OK		66,023	
Claxon	OK		66,023	
Luces de alta y baja	OK		66,023	
Luces de direccionales	OK		66,023	
Luces de estacionamiento	OK		66,023	
Luces de frenos	OK		66,023	
Luces de la cabina	OK		66,023	
Alarma de retroceso	OK		66,023	
Faro neblinero y pirata	OK		66,023	
Trico	OK		66,023	
Tablero de control	OK	8/03/2023	66,023	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	8/03/2023	66,023	

Ruidos en el interior	NO		66,023	
Fugas de aceite	NO		66,023	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	8/03/2023	66,023	
Crucetas	ENGRASE	8/03/2023	66,023	
Soportes de cardan	OK		66,023	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	8/03/2023	66,023	
REGULACION DE FRENOS	SI	8/03/2023	66,023	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	OK		66,023	
Estado de las zapatas posteriores	OK		66,023	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	8/03/2023	66,023	
Deposito de Hidrolina	OK		66,023	
SERVO hidráulica de dirección	OK		66,023	
Terminales de dirección/Jebes	OK		66,023	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	8/03/2023	66,023	
Amortiguadores	OK		66,023	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	8/03/2023	66,023	
Llanta de repuesto	OK		66,023	
Pernos y tuercas de llanta	OK		66,023	
Espárragos	OK		66,023	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	8/03/2023	66,023	70,000
Espejos laterales	OK		66,023	
Correa de seguridad	OK		66,023	
Pisos	OK		66,023	
Tapiz de puertas	OK		66,023	
Chapas de puertas	OK		66,023	
Parabrisa y vidrios	OK	8/03/2023	66,023	
circulina	OK	8/03/2023	66,023	