



CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
N° : C-2023-333-494-000754

Tipo de Inspección	COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección	22/07/2023	Informe de Inspección N°	0000000779-V1
--------------------	----------------	---------------------	------------	--------------------------	---------------

I. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO					
1	Placa	BLS744	7	Combustible	DIESEL
2	Categoría	N1	8	VIN/V° de serie	KMBJJKL1DNH01P032
3	Marca	MITSUBISHI	9	N° de motor	4N15UHK9401
4	Modelo	L200	10	Carrocería	PICK UP
5	Año de fab	2022	11	Marca Carrocería	MITSUBISHI
6	Kilometraje	102869	12	N° ejes/n° ruedas	2 / 4
13	Asientos / Pasajeros	5 / 4	14	Largo / Ancho / Alto	5 220 / 1 815 / 1 775
15	Color(es)	BLANCO	16	Peso neto (kg)	1820
17	Peso bruto (kg)	2850	18	Peso útil (kg)	1030

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITV	MULTISERVICIOS TURING EIRL	Frenómetro	Almeador	Analizador u Opacómetro	Regloscopio Luxómetro
Línea	MIXTA	Equipo N° VTEQ-17F22004	Equipo N° VTEQ-1704034	Equipo N° CAP3200-23123	Equipo N° TECNOLUX 0133
				Equipo N° VTEQ-17033011	

III. RESULTADOS OBTENIDOS												
PRUEBA DE FREÑOS												
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Desbalance %	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado
		Der	Izq						Der	Izq		
1*	1039.00	3.65	3.70	1.35	70.89	APROBADO	1*	1039.00	0.00	0.00	71.93	APROBADO
2*	856.00	2.95	2.90	1.69			2*	856.00	2.99	3.05		
3*	0.00	0.00	0.00	0.00			3*	0.00	0.00	0.00		
4*	0.00	0.00	0.00	0.00			4*	0.00	0.00	0.00		
5*	0.00	0.00	0.00	0.00			5*	0.00	0.00	0.00		
FRENO DE EMERGENCIA												
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado	
		Der	Izq					Der	Izq			
1*	1039.00	0.00	0.00			1*	1039.00	0.00	0.00			
2*	856.00	0.00	0.00			2*	856.00	0.00	0.00			
3*	0.00	0.00	0.00			3*	0.00	0.00	0.00			
4*	0.00	0.00	0.00			4*	0.00	0.00	0.00			
5*	0.00	0.00	0.00			5*	0.00	0.00	0.00			

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF DE NEUMATICOS			PRUEBA DE LUCES					PRUEBA DE SUSPENSION					
Ejes	Desviación (m/Km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado (2)	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)		Alineamiento	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)			
							Der	Izq			Izq	Der	Desv.	Resultado	Desv.	Resultado
1*	1.62	APROBADO	1*	5.00	APROBADO	Bajas	9.00	9.00	OK	APROBADO	68.00	Izq.	72.00	Der.		
2*	1.54	APROBADO	2*	5.00	APROBADO	Altas	18.00	19.00	OK	APROBADO	71.00	Der.	70.00	Desv.		
3*	0.00		3*	0.00		Alta Adicional	---	---			3.00	Desv.	2.00	Resultado		
4*	0.00		4*	0.00		Neblineros	---	---			APROBA	Resultado	APROBA	Resultado		
5*	0.00		5*	0.00		(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ.; DER+ / INF- / SUP+									Resultado Final	APROBADO

EMISIONES DE GASES		T° Aceite (°C)		CO Ralentí (%)		CO Aceite (%)		Resultado	
(no aplica para vehículos eléctricos)		RPM	2481	CO + CO2 Ralentí (%)	---	CO + CO2 Aceite (%)	---	APROBADO	
		Opacidad (m -)	0.62	HC Ralentí (ppm)	---	HC Aceite (ppm)	---		

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS		INTERPRETACION DE DEFECTOS	CLASIFICACION
CODIGO			
	NO REGISTRA FALLAS		

OBSERVACIONES

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR			FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR		
---	--	--	--------------------------------	--	--

Resultado de la Inspección	Vigencia del certificado	Fecha de próxima inspección
APROBADO	Un (01) año	22/07/2024

YONNAR ANTONY LUCERO D. LA CRUZ
CIP 251911

Ingeniero Mecánico
MULTISERVICIOS TURING CUSCO E.I.R.L.

Firma del Ingeniero Supervisor

CI -450- 000000763

**CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS
GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS**

CLASE DE AUTORIZACION


MODALIDAD: MERCANCIAS EN GENERAL

AMBITO: NACIONAL



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo matena de inspección destinado al servicio de transporte de público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta e el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° MERCANCIAS EN GENERAL AMBITO NACIONAL 0000000779

OBSERVACIONES


YONNAR ANTONY LUCERO DE LA CRUZ
CIP 251911
Ingeniero Mecánico
MULTISERVICIOS TURING CUSCO E.I.R.L.

Fecha de Inspección

22/07/2023

Firma del Ingeniero Supervisor