



CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES CHECK & GO SAC

RUC:20520690094

AVENIDA EL PARQUE, ASOCIACION DE VIVIENDA LA PLANICIE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA TELEFONO FIJO: 01-4797629 CEL:977347667

EMAIL: checksjl2021@gmail.com PAG WEB: www.checkandgo.pe

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°:C-2022-078-382-000078

Tipo de Inspección:	ordinaria y complementaria	Fecha de Inspección:	3/01/2022	Informe de Inspección:	4637
---------------------	----------------------------	----------------------	-----------	------------------------	------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1	Placa:	BAM726	7	Combustible:	DIESEL	13	Asientos/Pasajeros:	5/4
2	Categoría:	N1	8	VIN/N° Serie:	8AJKA8CD7K3185084	14	Largo/Ancho/Alto:	5.33/1.855/1.815
3	Marca:	TOYOTA	9	N° de Motor	1GDG096701	15	Color(es):	NEGRO MICA
4	Modelo:	HILUX	10	Carrocería:	PICK UP	16	Peso neto(Kg):	2147
5	Año de Fabricación:	2019	11	Marca de carrocería:	TOYOTA	17	Peso bruto (Kg):	2910
6	Kilometraje	92885	12	N° Ejes/N° Ruedas:	2/4	18	Peso útil(Kg):	763

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	L000382	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacimetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	L2	Equipo N°:	Equipo N°:	Equipo N°:	Equipo N°:	Equipo N°:
		20101608	20101608	20101608	0354	20101608

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS

FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
Ejes	Peso	Fuerza de Frenado (KN)		Desequilibrio	Eficiencia	Resultado	Ejes	Peso	Fuerza de Frenado (KN)		Eficiencia	Resultado	Ejes	Peso	Fuerza de Frenado (KN)		Eficiencia	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	1237	3.67	3.58	2	55	APROBADO	1°	1237	0.00	0.00	22	APROBADO	1°					
2°	1037	2.47	2.56	3			2°	1037	2.50	2.47			2°					
3°							3°						3°					
4°							4°						4°					
5°							5°						5°					

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES					PRUEBA DE SUSPENSIÓN					
EJES	Desviación (m/Km)	Resultado	EJES	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Tipo de Luz		Medida Obtenida (Lux o C)		Alineamiento	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)		
1º	3	APROBADO	1º	7.0/7.9	APROBADO			Der.	Izq.			Izq.	78	Izq.	73	
2º	2	APROBADO	2º	7.5/7.9	APROBADO	Bajas	38.0	36.0	0.0		APROBADO	Der.	80	Der.	69	
3º			3º			Altas	65.0	68.0	0.0		APROBADO	Des.v.	3	Des.v.	5	
4º			4º			Alta Adicional						Resultado	APROBADO	Resultado	APROBADO	
5º			5º			Neblineros						Resultado Final	APROBADO			
(1): Indicar la desviación del haz de luz a la (IZQ- / DER+ / INF- /SUP+)																

(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+

EMISIONES DE GASES (no aplica para vehículos eléctricos)	Temp.Aceite(°C)	91.00	CO Ralentí(%)		CO Acel(%)		Resultado
	RPM	2508.00	CO+CO2 Ralentí(%)		CO+CO2 Acel(%)		APROBADO
	Opacidad(m ⁻¹)	0.58	HC Ralentí(ppm)		HC Acel(ppm)		

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO

INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS

CLASIFICACIÓN

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Resultado de la Inspección	Vigencia del Certificado:	Fecha de la próxima Inspección	marco albinagorta cordova
APROBADO	12 meses	3/01/2023	Firma del Ingeniero Supervisor

MARCO ANTONIO
ALBINAGORTA CORDOVA
INGENIERO MECANICO
Reg CIP N° 133548

CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACION



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19 y 21 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el informe de Inspección Técnica Vehicular N° 4637

Observaciones:

Fecha de Inspección: 3/01/2022

Firma del Ingeniero Supervisor:

MARCO ANTONIO
ALBINAGORTA CORDOVA
INGENIERO MECANICO
Reg CIP N° 133548